

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330d xDrive Touring M Sport Auto. Kombi 5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	HD -X 1625	Fahrgestell-Nummer:	WBA6N51020FL64907
Vertrags-Nummer:	70826076	Erstzulassung:	29.07.2021
Internes KZ:	14875870	Kilometer-Stand:	167016
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 330d xDrive Touring M Sport Auto. Kombi 5-türig 2993 ccm 286 PS /210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: BMW Individual Dravitgrau Metallic Polsterung: Alcantara/Sensatec-Kombination Schwarz Telefon:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 50.378,15

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 791 M Jetblack mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften	865,55
Alarmanlage	0,00
Alcantara/Sensatec-Kombination Schwarz mit Kontraststeppung Blau	0,00
BMW Individual Dravitgrau Metallic	0,00
BMW Individual Lackierung Dravitgrau	1.218,49
BMW Live Cockpit Connected Drive	2.352,94
Bereifung mit Notlaufeigenschaften	0,00
Connected Package Professional	0,00
Entfall M Kennzeichnung	0,00
Innen- und Außenspiegelpaket	268,91
M Shadow Line mit erweiterten Umfängen	184,87
Modellschriftzug Entfall	0,00
Panorama Glasdach	1.260,50
Parking Assistant	420,17
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	319,33
Sonnenschutzverglasung	361,34
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 57.630,25**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 68.580,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 68.580,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330d xDrive Touring M Sport Auto. Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	2993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	127
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,800	Tankinhalt:	59
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2405

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 70826076
Amtliches Kennzeichen: HD -X 1625
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330d xDrive Touring M Sport Auto. Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
25.07.2025	9059952738	Fremdverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Schlussleuchte Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
16.08.2024	9059999447	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung) Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer	Ja	Nein
14.07.2022	9059820852	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Reifen vorne Beifahrerseite Riss Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 70826076
Amtliches Kennzeichen: HD -X 1625
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330d xDrive Touring M Sport Auto. Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
16.09.2022	32929	Wartungszusatzumfänge
21.09.2023	62458	Wartungszusatzumfänge
21.09.2023	62458	Inspektion und Wartung
29.07.2024	91097	Inspektion und Wartung
29.07.2024	91097	TÜV/AU (MwSt-frei)
29.07.2024	91097	Wartungszusatzumfänge
29.07.2024	91097	Bremsflüssigkeitswechsel
25.04.2025	121570	Wartungszusatzumfänge
25.04.2025	121570	Inspektion und Wartung
03.03.2026	151819	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HD-X 1625
Berichtsnummer :	0000000932429-DE968		
Referenznummer:	31208115		

Fahrzeugdaten

BMW 3 Touring (G21)(06.2019->) 330 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA6N51020FL64907	Laufleistung abgelesen:	167016 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.07.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	17.07.2026 09:13 45549 Sprockhövel
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2993 ccm / 210 kW (286 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	DRAVITGRAU METALLIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	151819 / 03.03.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 3.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5.5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 3.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	

Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Heckklappe	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Zusätzlicher Radsatz Felge Außen links vorne	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



1. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen links vorne
Kratzer - Smart Repair



9. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen links vorne
Kratzer - Smart Repair

