



» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002501666
Besichtigt am: 15.06.2026 10:38
Berichts-Nr: 10796414
FIN: WVVZZZE19RP035434

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	25.06.2024
Laufleistung:	23.063 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Dusty Grey Dark - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	727 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einton-Signalhorn
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Elektrische Luftzusatzheizung
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	E-Mobilitäts-Bonus
4+1 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ergoActive-Sitze vorn mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflege
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Airstop®-Reifen 215/50 R 19	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Aktionspaket MOVE	Fahrprofilauswahl
Aktionsprämie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fernlichtassistent "Light Assist"
Armlehne für Vordersitze	Fertigungsablauf Standard
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumboden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegelgehäuse	Getriebe Übersetzung 11,530
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Car2X	Kältemittel R1234yf
CCS-Ladedose	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kurzheck
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar, mit Massagefunktion

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad beheizbar, mit Touch-Bedienung

Navigationssystem "Discover Pro"

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze o.b.Abgas

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Head-Up Display

Ohne Ladekabel

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 1

Pro

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours Eco"

Softwareverbund Ausführung 12

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Standard

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Türgriffmulden beleuchtet

Typrüfand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Volldach

Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)

Vordersitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 7,5 J x 18, Winterreifen 215/55 R 18 T

Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE19RP035434

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3


Berichts-Nr: 10796414
vom: 15.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

