

49. CO2-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m³] / [l]	Sonstige [l]
Innenorts	125			4.7		
Außenorts	86			3.2		
Kombiniert	100			3.8		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m³] / [l]	Sonstige [l]
Niedrig	166			6.3		
Mittel	122			4.6		
Hoch	103			3.9		
Extra hoch	117			4.5		
Kombiniert	120			4.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

#NO 16.2.: with trailer axle 2+84 kg##NO 35.:#205/55 R17 91V#7.0JX17 ET46:#205/55 R17 91V#6.5JX17 ET46:#205/60 R16 92Y#7.0JX16 ET46:#205/60 R16 92Y#6.5JX16 ET46:#225/45 R18 91Y#7.5JX18 ET48:#205/55 R17 95V M+S#7.0JX17 ET46:#205/55 R17 95V M+S#6.5JX17 ET46:#NO 7.: max value with all options##NEDC values are stated beyond the legislative requirements:##

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEM5-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrvierstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrvierstandsmatrix-Familie

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right side

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

TMBJ9NX8MY188916

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

21.10.2021

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt
- e8*2007/46*0355*08, erteilt am 01.02.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 21.10.2021

Mlada Boleslav, 28.10.2021

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Dipl.-Ing. Frank Schreier
Leiter Qualitätssicherung

www.PS-Team.de

ŠKODA



046CC0117383



Interne Herstellerdaten



368

GG185572

16000

[illegible]



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Fahrbereifung




Bild 16 : Panoramadach Sonnenschutzrollo leichte Kratzer




Bild 17 : Panoramadach Sonnenschutzrollo leichte Kratzer



Bild 18 : Fahrerfußraum Fußmatte beschädigt



Bild 19 : Fahrerfußraum Fußmatte beschädigt



Bild 20 : Fahrerfußraum Bodenbelag beschädigt



Bild 21 : Fahrerfußraum Bodenbelag beschädigt




Bild 22 : Einstieg hinten links Kratzer und Delle




Bild 23 : Einstieg hinten links Kratzer und Delle



Bild 24 : Einstieg hinten links Kratzer und Delle



Bild 25 : Heckklappenverkleidung mehrere leichte Kratzer



Bild 26 : Heckklappe innen Korossionsbildung




Bild 27 : Heckklappe innen Korossionsbildung



Bild 28 : Leichtmetallrad vorne links leichte Kratzer




Bild 29 : Leichtmetallrad vorne links leichte Kratzer



Bild 30 : Leichtmetallrad hinten links leichte Kratzer




Bild 31 : Leichtmetallrad hinten links leichte Kratzer



Bild 32 : Leichtmetallrad vorne rechts leichte Kratzer




Bild 33 : Leichtmetallrad vorne rechts leichte Kratzer




Bild 34 : Leichtmetallrad vorne rechts leichte Kratzer




Bild 35 : Türkante vorne links verschrammt



Bild 36 : Türkante vorne links verschrammt




Bild 37 : Seitenwand hinten links Delle



Bild 38 : Heckklappe oberhalb Firmenbeklebung entfernen



Bild 39 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt und verformt




Bild 40 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt und verformt



Bild 41 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt und verformt




Bild 42 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt und verformt



Bild 43 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt und verformt



Bild 44 : Seitenwand hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 45 : Seitenwand hinten rechts Dellen und Kratzer




Bild 46 : Seitenwand hinten rechts Dellen und Kratzer




Bild 47 : Kotflügel vorne rechts leichte Delle




Bild 48 : Motorhaube Delle



Bild 49 : Hutablage fehlt



Bild 50 : Stoßfängerverkleidung hinten Spoiler unterhalb leichte Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	345477
Hersteller	Škoda
Model	Octavia
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	36.817,25
VIN	TMBJJ9NX8MY188916
Erstzulassungsdatum	1.11.2021
Kennzeichen	RT BM1088

Schadensfälle der int. Belegnummer: 345477

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023104440	05.04.2023	Fahrerseite Tür vorne	4.211,14

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 219 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links 199µm
- Tür hinten links 219µm

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.11.2021	Letzte Zulassung	15.11.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi 2.0 TDI DSG First Edition	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJJ9NX8MY188916
HSN / TSN	8004 / AWL	Schlüssel-Nr.	10461652
Km-Stand abgelesen	137050	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Black Magic / Perlcoloreffekt / 2-Schicht / F9R	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 17 95 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	4 mm
205 / 55 R 17 95 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	4 mm
205 / 55 R 17 95 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	7 mm
205 / 55 R 17 95 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Dieselpartikelfilter, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung elektronisch, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Navigationssystem Columbus mit kapazitivem 10"-Farbdisplay, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK1	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung und Adapter
PBC	Kunstlederbezug an den Rückseiten der Vordersitze Lackierung: Perleffekt
WC2,YO	Paket: Infotainmentpaket Columbus Plus (Combi)
Z	
WK2	Paket: Komfort & Relax (Combi)
WA2	Paket: Reise & Komfort (DSG)
3FU	Panoramaschiebedach, elektrisch
9VS,PJC	Radiozubehör: CANTON Soundsystem sowie 18" Stahlreservenotrad
PHC	Standheizung
PKE	Variabler Ladeboden im Kofferraum inklusive Organisier und Alu-Querträger

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 30.12.2025 bei Kilometerstand 122.061
bis Wartung verbleiben: 5.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrerfußraum Fußmatte beschädigt, erneuern (Bild 18, 19)
2. Fahrerfußraum Bodenbelag beschädigt, smart repair (Bild 20, 21)
3. Einstieg hinten links Kratzer und Delle, smart repair (Bild 22, 23, 24)
4. Heckklappe innen Korossionsbildung, smart repair (Bild 26, 27)
5. Türkante vorne links verschrammt, smart repair (Bild 35, 36)
6. Seitenwand hinten links Delle, drücken (Bild 37)
7. Heckklappe oberhalb Firmenbeklebung entfernen, reinigen (Bild 38)
8. Stoßängerverkleidung hinten verschrammt und verformt, erneuern (Bild 39, 40, 41, 42, 43)
9. Seitenwand hinten rechts Dellen und Kratzer, smart repair (Bild 44, 45, 46)
10. Motorhaube Delle, drücken (Bild 48)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Panoramadach Sonnenschutzrollo leichte Kratzer, (Bild 16, 17)
Fahrzeugfront und Windschutzscheibe mehrere leichte Steinschläge,
Heckklappenverkleidung mehrere leichte Kratzer, (Bild 25)
Leichtmetallrad vorne links leichte Kratzer, (Bild 28, 29)
Leichtmetallrad hinten links leichte Kratzer, (Bild 30, 31)
Leichtmetallrad vorne rechts leichte Kratzer, (Bild 32, 33, 34)
Kotflügel vorne rechts leichte Delle, (Bild 47)
Stoßfängerverkleidung hinten Spoiler unterhalb leichte Kratzer, (Bild 50)

Fehlende Teile

1. Hutablage