

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	WBA71CY06 0FN31781	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	BMW	Immatriculation	2EKN852	Odometre	41 790 km
Modèle	SERIE 3				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	14/04/2026	N° d'inspection	6956168	Date d'évaluation	18/05/2026
Date du mandat	14/04/2026	Propriétaire	LIZY Belgique	Parc	Parc Lizy



Equipements génériques



Eléments amovibles

Documents techniques

Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Cache bagages	✓
Extincteur	✓
Crochet de remorquage	✓

Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Uniroyal 225/45/18 Y Toutes saisons 6.0 mm		Uniroyal 225/45/18 Y Toutes saisons 6.0 mm	
Uniroyal 255/40/18 Y Toutes saisons 5.0 mm		Uniroyal 255/40/18 Y Toutes saisons 5.0 mm	

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	225,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	225,00€	Coût net	225,00€
		● ● ●					
4		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
		●					
5		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	225,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	225,00€	Coût net	225,00€
		● ● ●					

Résumé d'évaluation


Prix Brut	450,00€	Dépréciation	-	Prix Net	450,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	450,00€	-	-	450,00€

Signatures
Signature Réceptionnaire
Signature Expert
Signature Client / Conducteur


asahi
18-05-26 09:15