

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF Comfortline Van5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -KE 0896	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZ7NZNV002887
Vertrags-Nummer:	73094081	Erstzulassung:	29.04.2022
Internes KZ:	15050996	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF Comfortline Van 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF Comfortline Van5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1395
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	152
durchschn. Verbr./100 Km:	6,600	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,70
Leergewicht (kg):	1733	zul. Gewicht (kg):	2330

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 73094081
Amtliches Kennzeichen: HD -KE 0896
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF Comfortline Van5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.04.2025	9059938201	Eigenverschulden		Nein	Nein
04.04.2025	9059937753	Einbruch/Diebstahl	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
12.03.2024	9059881849	Eigenverschulden	Stoßstange hinten mitte	Ja	Nein
09.12.2023	9059872246	Eigenverschulden	Schweller seitlich vorne Fahrerseite Tür vorne Fahrerseite	Ja	Nein
04.06.2022	9059819362	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 73094081
Amtliches Kennzeichen: HD -KE 0896
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI OPF Comfortline Van5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.03.2023	15841	Wartungszusatzumfänge
20.03.2024	34315	Wartungszusatzumfänge
20.03.2024	34315	Bremsflüssigkeitswechsel
20.03.2024	34315	Inspektion und Wartung
05.02.2025	49981	Wartungszusatzumfänge
05.02.2025	49981	Inspektion und Wartung
03.12.2025	65402	Inspektion und Wartung
03.12.2025	65402	TÜV/AU (MwSt-frei)
03.12.2025	65402	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WWWZZZ7NZNV002887

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	79,497 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	1,000 km
Type / Model	SHARAN	Main inspection (Report not on hand)	11/2027
Vehicle Identification number	WWWZZZ7NZNV002887	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	29 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Wing mirror - left side	Mirror housing - Scratched - Loss in value
4	Interior	Interior - Soiled - Clean
5	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
6	Sliding door, right	Sliding door with glass panel - Scratched - Smart repair
7	Door - front right side	Door - Scratched - Smart repair
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
9	Wing mirror - right side	Mirror housing - Damaged - Replace
10	Wing mirror - left side	Cap - Damaged - Replace
11	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
12	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint
13	Sliding door - left side	Sliding door with glass panel - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 12 Mar 2024

Detected repainting

No.	Location
1	Sill - left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left side, Door - front right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 95V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/60 R16 95V	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 96H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	205/60 R16 96H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jul 2026
Protocol number: 46407889
Delivery date: 8 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	SHARAN	Mileage (Read)	79,497 km
Vehicle Identification number	WVWZZZ7NZNV002887	First registration	29 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage




Damage #3: Wing mirror - left side: Mirror housing - Scratched - Loss in value



Damage #4: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #4: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #4: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #5: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Scratched - Smart repair



Damage #6: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Scratched - Smart repair



Damage #7: Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #7: Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Wing mirror - right side: Mirror housing - Damag... - Replace



Damage #9: Wing mirror - right side: Mirror housing - Damaged - Replace



Damage #10: Wing mirror - left side: Cap - Damaged - Replace



Damage #11: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #12: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratch...
- Repair and paint



Damage #13: Sliding door - left side: Sliding door with glass
panel - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Sliding door - left side: Sliding door with glass pane...
Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Sill - left side, Side panel - rear right side, Door - re...
left side, Door - rear right side, Door - front left side, Door - front



Repainting 1: Sill - left side, Side panel - rear right side, Door - re...
rear left side, Door - rear right side, Door - front left side, Door -



Repainting 1: Sill - left side, Side panel - rear right side, Door - re...
left side, Door - rear right side, Door - front left side, Door - front



WWZZZ7NZNV002887

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	79.497 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	1.000 km
Typ/Modell	SHARAN	HU (Bericht lag nicht vor)	11/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZ7NZNV002887	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	29.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
10	Außenspiegel links	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
12	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 12.03.2024



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Schweller links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 95V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/60 R16 95V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/60 R16 96H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.07.2026
Protokollnummer: 46407889
Anlieferungsdatum: 08.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	SHARAN	Laufleistung (abgelesen)	79.497 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ7NZNV002887	Erstzulassung	29.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #3: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheib...
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür mit
Glasscheibe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft...
Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Außenspiegel links: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #12: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #13: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Schweller links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Schweller links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Schweller links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott