

Fahrzeugdaten	Hersteller Citroën		Typ C5 Aircross Shine Pack			Modell 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Shine Pack ..		
	VIN VR7ACYHZSNL021464		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 1889/AAP
	Erstzulassung 21.06.2022		Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1499	HU 06/25
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 136-140 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 32.156 km	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 32.156 km	max. km-Stand bei Übergabe 30.000 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 05/25	Letzter KD (km) 29.502 km	
	Farbe LACK WEISS PERLGLÄNZEND/TYP A..		Lackierung metallic		Reimport nein	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.	
	Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung					
	Polster Leder / Kunstleder		Polsterfarbe Grau		Getriebe Getriebe Automatik - (. Euro6d		Schadstoffk. Euro6d	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: Bank					
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja		Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Frontantrieb Dachreling Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fensterheber elektrisch vorn Innenausstattung: Metropolitan Black Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getre.. Kopfstützen vorn verstellbar Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP Pyrotechnischer Gurtstraffer Reifendruck-Kontrollsystem Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten S.. SCR-System (AdBlue-Technologie) Seitenscheiben Verbundglas Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar Tagfahrlicht LED	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Bordcomputer Drive-Assist-Paket 5 Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistanc.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.. Innenspiegel mit Ablendautomatik Kopf-Airbag-System Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar Park-Paket Radstand 2730 mm Rußpartikelfilter Scheibenwischer mit Regensensor Seitenairbag vorn Sitze vorn höhenverstellbar Stop-Start-Anlage Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Sy..	Anti-Blockier-System (ABS) Comfort Federung (Citroen Advanced) Einschaltautomatik für Fahrlicht Fensterheber elektrisch hinten Getriebe Automatik - (8-Stufen) Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System hinten Lenkrad (Leder) Parkbremse elektrisch Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Scheinwerfer Full-LED Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunk.. Sitzheizung vorn Style-Paket Chrom Matt
	Sonderausstattung:		
Dach andersfarbig Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch bet.. Sicherheits-Paket 3		Frontscheibe heizbar LM-Felgen 7x19 (Art, schwarz) Sonderlackierung Perlmutter-Weiß	Induktionsladeschale für Smartphone (Wirele.. Panorama-Schiebedach

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges ja	Vorschadenhöhe 0,00 €
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Optischer Zustand				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair	200,00 €	100 %	200,00 €
2.	Felge VL Kratzer - GS -	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Fondseite rechts - SmartRepair	200,00 €	100 %	200,00 €
4.	Radlaufblende HL Kratzer	200,00 €	100 %	200,00 €
5.	Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren (1)	600,00 €	100 %	600,00 €
6.	Tür vorne links - Delle entfernen (2)	100,00 €	0 %	0,00 €
Zwischensumme (Netto)		1.300,00 €		1.200,00 €

Bemerkung zum optischen Zustand:
zu (1): Beule; zu (2): Dellen;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern	225,00 €	100 %	225,00 €
2.	Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern	225,00 €	100 %	225,00 €
3.	Sonstiger Auftrag - Trapo City Süd nach Schnelsen	0,00 €	0 %	0,00 €
Zwischensumme (Netto)		450,00 €		450,00 €

Fehlteile und Dienstleistungen				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €

Summe Minderwerte				
	Optischer Zustand	1.300,00 €		1.200,00 €
	Technischer Zustand	450,00 €		450,00 €
	Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €		0,00 €
Endbetrag (Netto)		1.750,00 €		1.650,00 €
19% Mehrwertsteuer		332,50 €		313,50 €
Endbetrag (Brutto)		2.082,50 €		1.963,50 €

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung	
1.	Sonstiges -> Dach + Motorhaube + heckklappe: Hagelschaden nach GA inst.	782,40 €	0,00 €	
Summe		782,40 €	0,00 €	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.ll. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)							Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne 205/55 R19 97V		VL 5,00 mm (Michelin)			VR 5,00 mm (Michelin)						
	Reifen hinten 205/55 R19 97V		HL 5,00 mm (Michelin)			HR 5,00 mm (Michelin)						
	Bemerkung									Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

<p>Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. <p>Der Fahrzeughalter versichert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. 	Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
	Zulassungsbescheinigung Teil I	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig		<input checked="" type="checkbox"/>	
	COC-Papiere	<input checked="" type="checkbox"/>	Kundendienstcheckheft	<input checked="" type="checkbox"/>
	HU-Bescheinigung		Ladekabel	
	Felgenschlösser		Kundenrechnung	
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
	Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Trennnetz		Bordbuch / -mappe	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kompressor	<input checked="" type="checkbox"/>	Zweiter Radsatz	

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	ja	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
	32.156 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Radlaufblende HL Kratzer



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren




Fondseite rechts - SmartRepair









WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 20.05.25 km: 29502

Normale Betriebsbedingungen Erschwerte Einsatzbedingungen

Stellantis & You
Deutschland GmbH
NL Hamburg
Standort City-Süd
Süderstraße 160
20537 Hamburg
Tel: 040 / 251602-0

	ja	nein
Durchgeföhrt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinsföhigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüfterfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kruftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kälterahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A D Blue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nächste Wartung bei: 39502 km bzw. am 20.05.26

Datum: / / km: /
Normale Betriebsbedingungen Erschwerte Einsatzbedingungen

Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden







