



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FB -KG4040
Berichtsnummer :	0000000929889-DE968		
Referenznummer:	31211691		

Fahrzeugdaten

Hyundai i20 (BC3)(08.2020->) Trend

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHBN51GANZ177345	Laufleistung abgelesen:	45763 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	06.07.2026 61191 Rosbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 88 kW (120 PS) Sleek Silver/ Phantom Black / MET
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	195/65/R16/87H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	195/65/R16/87H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	195/65/R16/87H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	195/65/R16/87H 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz • Fensterheber elektrisch vorn | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bordcomputer • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fensterheber elektrisch hinten • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Funktions-Paket • Schein- / Laderaumleuchte • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter vorn • Heckscheibe heizbar • Induktionsladeschale für Smartphone • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert) • Lenkrad (Leder) • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen 6x16 • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Motorhaubenisolierung • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe innen lackiert • USB-Anschluss hinter • Verglasung getönt • Wegfahrsperr (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM) • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 6-Gang • Gurtstraffer • Hochtöner • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaanlage • Kopfstützen hinten verstellbar • Lenkrad (4-Speichen) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Mineraleffekt-Lackierung Mangrovengrün • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI KAT • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifen 195/55 R16 ..V • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Navi-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Individuallackierung Dach |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Servicehistorie nicht nachvollziehbar. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
	1. Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
	2. Wartung	Fällig	

3.	Wartungsnachweis	Fehlt	Erneuern
4.	Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur