



Zustandsbericht

Protokollnummer: 44026465
Auftrags-Nr / Referenz: MW2839753
Besichtigungsdatum: 19.02.2026
Sachverständiger: Tim Maltet
Besichtigung durch: Sven Plath

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Nissan ARIYA		
Kennzeichen	RÜD-Y761E	Fahrgestellnummer	JN1TBAFE0U0404660
Erstzulassung	12.02.2025	Laufleistung (abgelesen)	23.104 km
HSN/TSN	2228 / ABM 00019	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb / 1
Farbe	Silber	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	45 kW	Nächste HU	
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.530 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer			

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R19 105W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	6mm / 6mm	i.O.
2	235/55 R19 105W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Maxxis	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2028

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
2	Fahrzeugdach	Dach - verkratzt / verschürft - lackieren	230,00 €	180,00 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	250,00 €	250,00 €
Summe (netto)			600,00 €	550,00 €

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - Steinschlag	0,00 €	0,00 €
2	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürt	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	600,00 €	550,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	600,00 €	550,00 €
Mwst. (19%)	114,00 €	104,50 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	714,00 €	654,50 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_dortmund
Dammstraße 25
44145 Dortmund

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Maltet'.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Maltet)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_dortmund
Dammstraße 25
44145 Dortmund

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_dortmund
Dammstraße 25
44145 Dortmund

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_dortmund
Dammstraße 25
44145 Dortmund

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Instrumententafel




Abbildung 15: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_dortmund
Dammstraße 25
44145 Dortmund

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_dortmund
Dammstraße 25
44145 Dortmund


Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen