

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDF6F8 RMA24304	Erstzulassung	28.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-LC5220	Laufleistung	41 394 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
-----------	---

Reifen



















Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 3.0 mm






Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden


1		Bauteil	Windschutzscheibe	2		Bauteil	Motorhaube
		Position	Vorne			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gewährleistung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten links	Beschreibung	Gewährleistung	Anmerkungen	-	8	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Logo Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gewährleistung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten links	Beschreibung	Gewährleistung	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Gewährleistung																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Gewährleistung																				
Anmerkungen	-																				
9	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	10	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schriftzug Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
11	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	12	 <p>● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	14	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
15	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	16	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Schweller																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
17	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	18	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Positionsleuchte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Positionsleuchte	Position	Rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Positionsleuchte																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

DEKRA Automotive Solutions

19		Bauteil	Tür	20		Bauteil	B-Säule außen
		Position	Seitlich rechts			Position	Rechts
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
21		Bauteil	Tür	22		Bauteil	Winterreifen 16"
		Position	Vorne rechts			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
23		Bauteil	Winterreifen 16"			Bauteil	Winterreifen 16"
		Position	Vorne rechts			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Sonstiges

24		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.458,08€
---------------------	------------------