

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDBPFC R2Z91669	Erstzulassung	21.08.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-SC4548	Laufleistung	47 453 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Antenne	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel





Schlüssel	✔
-----------	---









Reifen

Winter Kit

Nexen 215/75/16 R Winterreifen 5.0 mm		Nexen 215/75/16 R Winterreifen 5.0 mm	
Nexen 215/75/16 R Winterreifen 6.0 mm		Nexen 215/75/16 R Winterreifen 6.0 mm	

Außenschäden

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Winterreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Winterreifen 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Winterreifen 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				

5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Winterreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Winterreifen 16"	Position	Hinten links	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Winterreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Winterreifen 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Winterreifen 16"																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Winterreifen 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Winterreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Winterreifen 16"	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Winterreifen 16"																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	564,09€
---------------------	----------------