

Ford

FORD TRANSIT KASTEN (TTS)(2019->) E 350 L3 TREND ELEKTROMOTOR 135 KW KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: WF0EXXTTRBPY02980






Beschreibung

	Zulassungsdatum 09/08/2023	Laufleistung 96020 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Getriebe Automatisch	Motortyp Elektrisch
Anzahl Gänge 1	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 135 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kotflügelverbreiterung / Hinten Links Lackiert : Nein	Kratzer	Lackieren
			
003	Zierleiste Seitenwand / Hinten Links Lackiert : Nein	Kratzer	Reparieren
			

004	Zierleiste Seitenwand / Links Lackiert : Nein	Kratzer	Reparieren
			
005	Seitenwand / Hinten Links	Beklebt	Entfernen
			
006	Motorhaube / Vorne	Beklebt	Entfernen
			
007	Blinker / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
008	Seitenwand / Hinten Rechts	Beklebt	Entfernen
			
009	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Reparieren
			
010	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Reparieren





				
011	Tür / Hinten Rechts	Schlecht Repariert	Reparieren	
				
				
				
012	Schwellerverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen	
				
				
013	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren	
				
				
014	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen	



015 Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



016 Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links

Gebrochen

Ersetzen



017 Stoßfänger / Hinten Rechts
Lackiert : Nein

Kratzer

Reparieren



018 Stoßfänger / Hinten Links
Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



019 Türeinstieg / Hinten

Kratzer

Reparieren




020 Türeinstieg / Hinten Rechts

Kratzer

Reparieren

				
021	Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen	
				
022	Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links	Delle	Reparieren	
				
				
023	Innenverkleidung Laderaum / Links	Gebrochen	Ersetzen	
				
024	Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts	Delle	Reparieren	
				
				
025	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Ersetzen	

			
026	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Reparieren
			
027	Zierfolie Türrahmen / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage

☒ In-Car-Werkzeuge

☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung

☒ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	KUMHO	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm

Hinten Links	KUMHO	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Rechts	KUMHO	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre




Cable



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Beklebt



Motorhaube / Vorne / Beklebt



Blinker / Vorne Rechts / Gebrochen



Blinker / Vorne Rechts / Gebrochen



Blinker / Vorne Rechts / Gebrochen




Blinker / Vorne Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Hinten Rechts / Beklebt



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Schwellerverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Links / Gebrochen



Türeinstieg / Hinten / Kratzer



Türeinstieg / Hinten / Kratzer



Türeinstieg / Hinten / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Zierfolie Türrahmen / Vorne Links / Gebrochen



Zierfolie Türrahmen / Vorne Links / Gebrochen