

TMBJW9NP5N7010468

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	152,085 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	11,800 km
Type / Model	SUPERB	Main inspection (Report on hand)	12/2026
Vehicle Identification number	TMBJW9NP5N7010468	Power / Engine displacement	115 kW / 1,395 ccm
First registration	3 Dec 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	10/2024, 101,856 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
4	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value
5	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
6	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
7	Front bumper	Front bumper - Paint defect - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Trim / covers	Floor mats - Holes - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45957674
Delivery date: 15 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 98V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/40 R19 96W	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/40 R19 96W	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45957674
Delivery date: 15 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	SUPERB	Mileage (Read)	152,085 km
Vehicle Identification number	TMBJW9NP5N7010468	First registration	3 Dec 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45957674
Delivery date: 15 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45957674
Delivery date: 15 Jun 2026




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #6: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #6: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Paint defect - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Paint defect - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Paint defect - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Paint defect - Repair and paint



TMBJW9NP5N7010468

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen	Laufleistung (abgelesen)	152.085 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service
Typ/Modell	SUPERB	HU (Bericht lag vor)
Fahrgestellnummer	TMBJW9NP5N7010468	Leistung / Hubraum
Erstzulassung	03.12.2021	Polster/Farbe
Letzte Wartung	10/2024, 101.856 km	Lackierung
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/40 R19 96W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/40 R19 96W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 45957674
Anlieferungsdatum: 15.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	SUPERB	Laufleistung (abgelesen)	152.085 km
Fahrgestellnummer	TMBJW9NP5N7010468	Erstzulassung	03.12.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 45957674
 Anlieferungsdatum: 15.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 45957674
Anlieferungsdatum: 15.06.2026




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TS 0103E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJW9NP5N7010468
Vertrags-Nummer:	95734079	Erstzulassung:	03.12.2021
Internes KZ:	15025662	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	35
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	224	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1752	zul. Gewicht (kg):	2291

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 95734079
Amtliches Kennzeichen: HD -TS 0103E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.04.2025	9059936639	Fremdverschulden	Stossstange vorne mitte Kennzeichen vorne	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 95734079
Amtliches Kennzeichen: HD -TS 0103E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer