

Jeep

COMPASS 1.6 130CV

TELAIO: ZACNJECS8PPS39729

Importo di riparazione stimato



Descrizione

	Data immatricolazione 28/02/2023	Odometro 110534 km
Colore Nero	Anno -	Selleria -
Numero porte 5	Numero posti -	Generation -
Cilindrata 1598 cc	Tipo cambio Manuale	Alimentazione Diesel
Numero marce 6	Potenza massima 96 KW	

Dettagli della dichiarazione

Importazione	Data dichiarazione 10/06/2026	Data approvazione perizia 11/06/2026
--------------	----------------------------------	---

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Cofoano anteriore / -	Rientranza	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
002	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Porta / Anteriore Sinistro		Scheggia	Smart repair
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
004	Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro		Riga	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
005	Porta / Posteriore Sinistro		Ammaccato vernice incisa	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
006	Modanatura porta / Posteriore Sinistro		Riga	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
007	Modanatura parafrangente / Posteriore Sinistro		Riga	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
008	Paraurti / Posteriore		Riga	Riparazione

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
009	Parte inferiore paraurti / Posteriore		Rientranza	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
010	Portello / -		Rientranza	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
011	Parafango / Posteriore Destro		Ammaccato vernice incisa	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
012	Porta / Posteriore Destro		Ammaccato vernice incisa	Riparazione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
013	Calotta retrovisore / Destro		Riga	Smart repair
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
014	Tetto / -		Rientranza	Riparazione

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria		ImportoMaterialiDiConsumo	-
015	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-		
				-
	Tempo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	

Elementi rimovibili

- ☐ Cassetta attrezzi
- ☐ Copribagagli
- ☐ Pneumatico ruota di scorta
- ☐ Ripiano Cappelliera
- ☐ Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- ☐ Kit di pronto soccorso
- ☐ Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- ☐ Compressore Kit di Gonfiaggio
- ☐ Kit di riparazione pneumatici completo
- ☐ Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	225 / 55 / 18 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	KUMHO	225 / 55 / 18 / Estivo	4.1 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225 / 55 / 18 / Estivo	4.2 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	225 / 55 / 18 / Estivo	4.1 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cofano anteriore / - / Rientranza



Cofano anteriore / - / Rientranza



Cofano anteriore / - / Rientranza



Cofano anteriore / - / Rientranza



Cofano anteriore / - / Rientranza



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Scheggia




Porta / Anteriore Sinistro / Scheggia



Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rientranza



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rientranza



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza

