




Matrícula:	8026-LNX	Kilometraje:	175591	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	KMHC751CGMU250565	Fecha de puesta en circulación:	26/04/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	HYUNDAI			Fecha de peritación:	24/06/2026 1:00:00
Modelo:	ioniQ				
Versión:	1.6 GDI HEV Klass DCT berlina con portón 104kW 5P automática				
Carburante:	Hibrido				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	7.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/65 R 15 91 H				
Tamaño del neumático DEL DER	195/65 R 15 91 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/65 R 15 91 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	195/65 R 15 91 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 195/65/15/91 H DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 7 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 7 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de
neumático Tras
Iz

Marca del
neumático Tras
Dcha

259

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5			Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5			Asientos eléctricos DEL IZ	Sí
Núm llaves	2			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Bandeja de maletero	Sí
Color carrocería	Gris Oscuro			Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Acero			Radio multimedia	Sí
Rueda de repuesto	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Gato	Sí			Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	Sí				
Categoría	Turismo				
Segmento	Segmento 03				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Sucio	Limpiar
		
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
		
Tapacubos Rueda Del IZ	Roto	Reemplazar
		
Puerta Delant Iz	Rayado	Reparar + Pintar



Maneta exterior puerta Del Iz



Pintar



Aleta Tras Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras IZ



Rayado

Reemplazar



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Moldura Parachoques Del Ctro



Rayado

Reparar + Pintar



Espoiler Delantero



Rayado

Pintar



Tapacubos Rueda Del DR



Rayado

Reemplazar



Bajo De Caja DR



Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras DR



Rayado

Reemplazar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Faldón Tras



Rayado

Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d%2bXNYGWT%2fpj8%2bSO00Je0X%2fahADmX0qLLgeGIGCEVJs%2bw%3d&language=es-ES