

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002326976
Besichtigt am:	12.03.2026 16:23
Berichts-Nr:	10216175
FIN:	VSSZZZKMZNR011160

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	15.03.2022
Laufleistung:	45.886 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2020
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12"-Navigationssystem "+"	Dekor-Einlagen für Konsole
18"-Reserverad als Notrad	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Diebstahlwarnanlage
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Diese PR-Nr. wird durch PR-Nr. 8X6 der Familie SWR ersetzt (Aktualisierung MJ23)
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Digitaler Radioempfang
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Drehstromgenerator 140 A
Abwicklung Serie	Drei.-Automatikgurte vorn
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ambientelicht Ausführung 2	Dynamiklenkung
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einparkhilfe (Servolenkung)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Elektrische Anhängervorrichtung
Außen-Sound Standard	Embleme
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegelgehäuse lackiert	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Batterie 420A (70Ah)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fernlichtassistent
Bordliteratur in Deutsch	Fertigungsablauf Standard
Bordwerkzeug und Wagenheber	Feststellbremse
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Formteilhimmel ungeteilt
Chrom-Paket	FPK-Medium
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Connectivity Box: Kabellose Ladestation + GSM-Verstärker	Frontantrieb
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	FULL LINK
Dachreling, schwarz	Fußhebelwerk "Standard"
Dämpfung hinten, Basis 1	Garantieverlängerung 3 Jahre/100.000 km
Dämpfung vorn	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Datenträger für EU, integriert	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dekor-Einlagen	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Nichtraucherausführung
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Normalsitze vorn
Heckspoiler	Ohne 2. Batterie
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Feuerlöscher
Komfort-Sportausstattung CUPRA Formentor	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kompensor Ausf. 1	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Steckdose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Überführungsausrüstung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
MPV Formentor	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Navigationsgerät-High	Privater Notruf
Nebelscheinwerfer	Proaktiver Insassenschutz, PreCrash Basis und Front
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nicht Heissland	Radstand
	Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)	Winterpaket: Sitzheizung vorn
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zierleisten schwarz
Reifendruckkontrolle	
Rückfahrkamera	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Safe & Driving XL (für Navigationssystem)	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung	
Schubladen unter den Vordersitzen	
Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standardelektrik	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Teilleder	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variables Ladebodenkonzept	
Variante Grundausstattung	
Vier-Lenkerachse	
Wartungsintervallverlängerung	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	8,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Diffusor	Kratzer	Spotrepair
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.350,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.400,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.750,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	162,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	268,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKMZNR011160

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Diffusor - Kratzer - Spotrepair



3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

