



TMBJC9NY6MF025275

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	90.781 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	352 Tag(e)
Typ/Modell	ENYAQ 80	HU (Bericht lag nicht vor)	09/2026
Fahrgestellnummer	TMBJC9NY6MF025275	Leistung	70 kW
Erstzulassung	25.06.2021	Polster	
Letzte Wartung	07/2023, 22.820 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
4	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (Fehlt) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026
Protokollnummer: 46778733
Anlieferungsdatum: 29.07.2026



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026
Protokollnummer: 46778733
Anlieferungsdatum: 29.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ENYAQ 80	Laufleistung (abgelesen)	90.781 km
Fahrgestellnummer	TMBJC9NY6MF025275	Erstzulassung	25.06.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026
Protokollnummer: 46778733
 Anlieferungsdatum: 29.07.2026



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026
Protokollnummer: 46778733
Anlieferungsdatum: 29.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBJC9NY6MF025275

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	90,781 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	352 Tag(e)
Type / Model	ENYAQ 80	Main inspection (Report not on hand)	09/2026
Vehicle Identification number	TMBJC9NY6MF025275	Power	70 kW
First registration	25 Jun 2021	Upholstery	
Last maintenance	07/2023, 22,820 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
2	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
4	2nd wheel set	Alloy rim set - complete (Fehlt) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46778733
Delivery date: 29 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46778733
Delivery date: 29 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ENYAQ 80	Mileage (Read)	90,781 km
Vehicle Identification number	TMBJC9NY6MF025275	First registration	25 Jun 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Inspection location**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: **46778733**
 Delivery date: 29 Jul 2026



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46778733
Delivery date: 29 Jul 2026



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.

Pictures of damage




Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value




Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint