

die gutachter, Sachsenallee 4, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf

mobilforum GmbH
Laugfeld 28
01968 Senftenberg

DAT-BEWERTUNGSGUTACHTEN

50502WD26

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Zustandsbericht
Auftrag vom / durch	17.03.2026 / Herr Fiedler
Auftragsnummer	50502WD26
Fahrzeughalter	Steffen Frank Kaden
Sachverständiger	Bodo Kücklich
Besichtigungsdatum	17.03.2026



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Reparaturkosten anteilig im Wert berücksichtigt

Anhang:

18 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen	FG KA229
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Van
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	2 Gran Tourer (F46)(2015->) / 218 d Sport Line
KBA-Nummer	0005/BZG
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBA2E510505E00113 identifiziert anhand Kopie Fahrzeugschein
Erste / Letzte Zulassung	04.04.2016 / 07.05.2018
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 110 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.555 / 2.120 / 600 kg
Länge / Breite / Höhe	4.556 / 1.800 / 1.608 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	1
nächste HU	04/2026
Laufleistung abgelesen	146.738 km
Farbe	MINERALGRAU METALLIC

BEREIFUNG

1. Reifensatz			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Bezeichnung	links	rechts
1	Hankook	205/60 R16 92H Winter i*cept evo2 W320 MO M+S	7,5	7,5
2	Hankook	205/60 R16 92H Winter i*cept evo2 W320 MO M+S	7,5	7,5

SERIENAUSSTATTUNG

Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Check-Control-System, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black, Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Instrumententafel mit Kontrastnaht, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec, Sitze hinten mechanisch verstellbar, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Sport Line, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach), Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Business-Paket, CD-Laufwerk, Chrome-Line Exterieur, Convenience-Paket, Dachreling Aluminium satiniert, Fahrassistenz-System: Driving Assistant, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), HiFi-Lautsprechersystem, Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Kraftstofftank: vergrößert, LM-Felgen 7,5x17 (Doppelspeiche 385), Metallic-Lackierung, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Raucher-Paket, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rückfahrkamera, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

PRÜFBERICHT

Das Prüfprotokoll basiert auf einem standardisierten, fahrzeugübergreifenden Prozess. Prüfpunkte, die konstruktionsbedingt auf das jeweilige Fahrzeug nicht anwendbar sind, gelten automatisch als gegenstandslos. In solchen Fällen ist der Prüfpunkt als "nicht vorhanden" bzw. "nicht zutreffend" zu werten. Aus der bloßen Nennung im Protokoll ergibt sich kein tatsächliches Vorhandensein des Bauteils.

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Allgemein			Fahrzeugzustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	●
Dokumentation				
Zulassungsbescheinigung			vorhanden	●
Fahrzeugidentnummer			vorhanden	●
Fahrzeugschlüssel			2. Fahrzeugschlüssel, fehlt, beim Kunden. Schlüssel abgenutzt, Gebrauchsspuren	●
Serviceheft			digital	●
Bordmappe			vorhanden	●
Bedienungsanleitungen Fahrzeug			vorhanden	●
Bedienungsanleitung Radio			vorhanden	●
Bedienungsanleitung Navigation			vorhanden	●
Fernbedienung			vorhanden	●
Karosserie außen				
Stoßfänger vorne			unterhalb verkratzt , Gebrauchsspuren	▼
Kühlergrill			ohne Befund	●
Scheinwerfer links			ohne Befund	●
Scheinwerfer rechts			ohne Befund	●
Motorhaube			ohne Befund	●
Scheibenwischer vorn			ohne Befund	●
Frontscheibe			Mikrosteinschläge, Gebrauchsspuren	▼
Dach			Hagelschaden, instandsetzen	●
Dachantenne			ohne Befund	●
Kotflügel vorn links			ohne Befund	●
Kotflügel vorn rechts			ohne Befund	●
Außenspiegel links			ohne Befund	●
Außenspiegel rechts			ohne Befund	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Tür vorn links			ohne Befund	●
Tür vorn rechts			ohne Befund	●
Tür hinten links			ohne Befund	●
Schweller links			ohne Befund	●
Tür hinten rechts			Delle, Smart Repair Kratzer, Gebrauchsspuren	●
Schweller rechts			ohne Befund	●
Seitenwand links			Dellen, Smart Repair	●
Seitenwand rechts			ohne Befund	●
Scheibenwischer hinten			ohne Befund	●
Heckklappe			ohne Befund	●
Rücklicht links			ohne Befund	●
Rücklicht rechts			ohne Befund	●
Stoßfänger hinten			verkratzt, Gebrauchsspuren	▼
Anhängerkupplung			ohne Befund	●
Fahrzeug innen				
Innenraum allgemein			o.k.	●
Dachhimmel			ohne Befund	●
Innenspiegel			ohne Befund	●
Armaturenbrett			ohne Befund	●
Lenkrad			ohne Befund	●
Mittelkonsole			ohne Befund	●
Fußraum vorn			ohne Befund	●
Fußraum hinten			ohne Befund	●
Sitz vorn links			ohne Befund	●
Sitz vorn rechts			ohne Befund	●
Rücksitzbank			ohne Befund	●
Laderaumabdeckung			ohne Befund	●
Laderauminnenverkleidung			o.k.	●
Reifen und Räder				
Reifen vorne links			ohne Befund	●
Reifen vorne rechts			ohne Befund	●
Reifen hinten links			ohne Befund	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Reifen hinten rechts			ohne Befund	●
Alu-Felge vorne links			verkratzt, Gebrauchsspuren	▼
Alu-Felge vorne rechts			ohne Befund	●
Alu-Felge hinten links			verkratzt , Gebrauchsspuren	▼
Alu-Felge hinten rechts			verkratzt , Gebrauchsspuren	▼
Sommerkompletträder			fehlen, beim Kunden, klärt Autohaus	●
Zubehör				
Verbandskasten			vorhanden	●
Warnweste			vorhanden	●
Warndreieck			vorhanden	●
Bordwerkzeug			vorhanden	●
Prüfungen				
Motor			ohne Befund	●
Fehlerspeicher auslesen			durchgeführt, ohne Befund	●
Bremsanlage			Bremsen vorn Verschleißgrenze erreicht ersetzen. Bremsbelag hinten Verschleißgrenze beachten.	●
Klimaanlage			nicht geprüft	▼
Radio			ohne Befund	●
Mobiltelefon Vorbereitung			vorhanden	●
Abgasanlage			ohne Befund	●
Navigationssystem			ohne Befund	●
Rangierfahrt			durchgeführt	●
nächste HU			am 04/2026	●
Letzte Inspektion			durchgeführt am 10.09.2025 bei einem Kilometerstand von 136.496.	●
Lackschichtdicke			geprüft - o.k.	●
Nachlackierungen			keine festgestellt	●
Hebebühne			Zur Besichtigung benutzt	●
Sonstiges				
Besichtigungsbedingungen			ausreichend	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Reparaturkosten anteilig im Wert berücksichtigt



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Fahrzeugidentnummer




Bild: Fahrzeugschlüssel



Bild: Bordmappe



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger vorne




Bild: Dach



Bild: Dach




Bild: Dach



Bild: Tür hinten rechts



Bild: Tür hinten rechts



Bild: Seitenwand links



Bild: Stoßfänger hinten



Bild: Alu-Felge vorne links



Bild: Alu-Felge hinten links



Bild: Alu-Felge hinten rechts



Bild: Bremsanlage



Bild: nächste HU



Bild: Letzte Inspektion



Bild: Letzte Inspektion