

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002469754
Besichtigt am:	26.05.2026 11:48
Berichts-Nr:	10668220
FIN:	VSSZZZKLXPR020575

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQA
Erstzulassungsdatum:	23.12.2022
Laufleistung:	88.988 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau - Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Convenience"-Paket: Regen-/Lichtsensor, Coming- und Leaving-Home-Funktion, Innenspiegel automatisch abblendend

"Safe & Driving"-Paket M (für Navigationssystem)

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

18"-Leichtmetallräder "Performance" 30/4, bearbeitet (Atomgrau für XC; "Cosmo"-Grau für FR)

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid

6-Gang-Automatikgetriebe A6

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 1

Angehobener Ladeboden hinten

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)

Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -

-

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A

Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Exklusive Sportausstattung FR

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

FULL LINK für Radio-Navigationssystem "Media System +", 10"

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne connect Paket 1
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kompensor Ausf. 1	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonderspezifikationen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Spurwechselassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtwertenregulierung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modellbezeichnung, Entfall	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normalsitze vorn	Rückfahrkamera
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

SBBR-Leuchte in LED-Technik

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schublade unter dem linken Vordersitz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant LEON Sportstourer

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Riss	Smart Repair Leder
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.800,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.800,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKLXPR020575

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Riss - Smart Repair Leder



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

