

MACROVIEW

Tesla Model 3 '18 BEV

Voertuiginformatie




Merk:	Tesla	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Model 3 '18 BEV	Chassisnummer:	5YJ3E7EC2MF972930
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	360 kW
Versie:	Model 3 75KWh 4WD Performance	1ste tenaamstelling	30-06-2021
Kilometerstand:	179521 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade



Achterzijde	2
Dak & andere	1
Links	4
Rechts	3
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja Dak panoramisch	Ja Middenarmsteun	Ja
Navigatiesysteem	Ja Radio multimedia	Ja Xenon / LED verlichting	Ja

Schade	
Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Voorzijde	 
Carrosserie Niet origineel Ontstickeren Dak & andere	 
Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Links	 
Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Links	 
Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Rechts	 

Kofferklep

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Kofferklep spoiler

Niet origineel
Ontstickeren
Achterzijde



Velg A L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Voorruit
Steenslag
Glasherstel
Voorzijde



Banden

Voor Links

Zomer
235/35/20/92/Y
Hankook
4,7 mm

Voor Rechts

Zomer
235/35/20/92/Y
Hankook
5,0 mm

Achter Links

Zomer
235/35/20/92/Y
Michelin
6,4 mm

Achter Rechts

Zomer
235/35/20/92/Y
Michelin
6,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.