


Information véhicule


Marque:	PEUGEOT	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	3008	NIV:	VF3M4DGGZUNS017086
Type de carburant:		Puissance:	133 kW
Version:	1.6 PHEV 225 E-AUTO8 ALLURE	Première immatriculation	15/03/2022
Kilométrage:	115085 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Avant	1
Droite	3	Gauche	1
Intérieur	1	Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Bas de caisse int ARD


Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Capot
Dégâts chimiques
Peindre
Avant



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Jante alum. ARD polie

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Pare-chocs AR

Griffe(s)
Peindre
Arrière



Porte ARD
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Porte ARG
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	225/55/18/102/Y	Goodyear	6,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	225/55/18/102/Y	Goodyear	6,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	225/55/18/102/V	Michelin	5,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	225/55/18/102/V	Michelin	4,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	1	Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Nbre clés total	2	Réinitialisation des paramètres d'usine	Non, ce n'est pas possible
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.