

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002479573
Besichtigt am: 05.06.2026 12:57
Berichts-Nr: 10741797
FIN: WVGZZZE2XPE083912

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLO
Erstzulassungsdatum:	26.04.2024
Laufleistung:	21.229 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Blue Dusk Metallic
Farbe Dach:	Blue Dusk Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	125 kW (170 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	Euro 4
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz / Schwarz / Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektro-Motor Systemleistung 125KW Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U
3 Kopfstützen hinten	Embleme
4 Leichtmetallräder "Falun" 8 J x 18	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
6+1 Lautsprecher	e-Sound
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Fahrprofilauswahl
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Falun 8 J x 18
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Emden
Armaturentafel Komfort	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Armlehne für Vordersitze	Gepäcknetz
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Gepäckraumboden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegelgehäuse	Getriebe Übersetzung 12,976
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Standard
Betriebsspannung 12 V	Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Infotainment-Paket
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Innenspiegel automatisch abblendend
Car2X	Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz
CCS-Ladedose	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
DC/DC Wandler 3,0 KW	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Komfortpaket "Plus" inkl. Telematik-Box als Vorbereitung zur freiwilligen Ausleitung und Analyse von Fahrzeugdaten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Kurzheck
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einton-Signalhorn	LED-Rückleuchten
Elektrische Luftzusatzheizung	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Elektro-Motor Aggr. 0EH.A	Leergewichtsbereich Standard
	Linkslenker



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer
Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung
Navigationssystem "Discover Pro"
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
Netztrennwand
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
o.b.Abgas
Ohne Ambientebeleuchtung außen
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Fast Lane Modell
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-Up Display
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Lichtassistent
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne UNECE CS&SU
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
Plattformgruppenklasse 2
Pure
Radio "Ready 2 Discover"
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/60 R 18
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Softwareverbund Ausführung 11
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Telematik-Box als Vorbereitung zur freiwilligen Ausleitung und Analyse von Fahrzeugdaten
Textilfußmatten vorn und hinten
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 8 J x 19, Winterreifen 235/55 R 19 T
Zellmodul A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2XPE083912

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10741797
vom: 05.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

