

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002470660
Besichtigt am: 03.06.2026 11:11
Berichts-Nr: 10726660
FIN: WVVZZZE1ZPP028982



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	15.02.2023
Laufleistung:	52.803 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	255 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	e-Sound
4 Leichtmetallräder "East Derry" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Exterieur Style "Silver"
4 Winterräder "East Derry" 7,5 J x 18, (zusätzlich) in Dark Graphite, Winterreifen 215/55 R 18 T	Fahrersitz mit Höheneinstellung
4+1 Lautsprecher	Fahrprofilauswahl
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fertigungsablauf Standard
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Armaturentafel Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Armlehne für Vordersitze	Gepäckraumboden
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegelgehäuse	Getriebe Übersetzung 11,530
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Standard
Betriebsspannung 12 V	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Infotainment-Paket
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Innenspiegel automatisch abblendend
Car2X	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
CCS-Ladedose	Kältemittel R1234yf
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Komfortpaket
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Kurzheck
East Derry 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/55 R 18	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	LED-Rückleuchten
Einton-Signalthorn	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Elektrische Luftzusatzheizung	Leergewichtsbereich Standard
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Linkslenker
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2
 Becherhalter
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-
 Bedienung
 Navigationssystem "Discover Pro"
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
 Radfahrererkennung
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 o.b.Abgas
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Fast Lane Modell
 Ohne Fußmatten
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne UNECE CS&SU
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1
 Plattformgruppenklasse 1
 Pro
 Progressivlenkung
 Radio "Ready 2 Discover"
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/55 R 18
 Reifenkontrollanzeige
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Fragment"
 Softwareverbund Ausführung 10
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportfahrwerk
 Sportpaket
 Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typrüfstand Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 Umweltbonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vordersitze beheizbar
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kühlergrill Schutzgitter	Deformiert	Ersetzen
2	Unterboden vorne	Beschädigt	Ersetzen
3	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen
4	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZPP028982

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kühlergrill Schutzgitter - Deformiert - Ersetzen



2 - Unterboden vorne - Beschädigt - Ersetzen



3 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen



4 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

