

Opel Vivaro 1.5 CDTi L1H1 Edition
2020 – 75 kW / 102 PK – Diesel – Handgeschakeld

Chassisnummer	VXEVBVYHRKLZ017791
Eerste registratie	05-02-2020
APK geldig tot	17-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	139.900 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	29-07-2026
Definitieve kilometerstand	139.900 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	130
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 3

Airco	Cruise control	Parkeersensoren
-------	----------------	-----------------

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reserve wiel
--------------------	--------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 75 kW / 102 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 139.900 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2025

Schades (17)

Andere - Andere

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Slecht herstelde schade

Schade exterieur - Dak


Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Gepit

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gescheurd

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-02-2020		Importeur
05-02-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
21-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
17-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- geluidsisolerend glas
- hill hold functie
- kunstlederen/stof bekleding
- lendesteun(en) verstelbaar
- passagiersairbag
- radio
- regensensor
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

