

» Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002367230  
**Besichtigt am:** 26.03.2026 12:39  
**Berichts-Nr:** 10304806  
**FIN:** WVGZZZCSZNY011981



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Fahrzeugkategorie:           | Personenkraftwagen                           |
| Fahrzeugart:                 | SUV                                          |
| Hersteller:                  | Volkswagen                                   |
| Modell:                      | Taigo                                        |
| HSN / TSN:                   | 0603 / CQO                                   |
| Erstzulassungsdatum:         | 18.03.2022                                   |
| Laufleistung:                | 59.499 km                                    |
| Nachweis Kilometerstand:     | Abgelesen                                    |
| Farbe:                       | Reflexsilber Metallic                        |
| Farbe Dach:                  | Reflexsilber Metallic                        |
| Antriebsart:                 | Frontantrieb                                 |
| Motorisierung/Kraftstoff:    | Benzin                                       |
| Hubraum:                     | 999 ccm                                      |
| Leistung:                    | 81 kW (111 PS)                               |
| Fahrzeuglänge:               |                                              |
| Fahrzeughöhe:                |                                              |
| Fahrzeugbreite:              |                                              |
| Zulässiges Gesamtgewicht:    |                                              |
| Radstand:                    |                                              |
| Anzahl Achsen:               | 2                                            |
| Zylinder:                    | 3                                            |
| Schadstoffklasse:            | Euro 6                                       |
| Anzahl Türen:                | 4                                            |
| Anzahl Sitze:                | 5                                            |
| Getriebe:                    | Automatik 7-Gang                             |
| Polsterart:                  | Stoff                                        |
| Interieurfarbe:              | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2                                            |

## » Dokumente &amp; Wartung

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nächste HU:                                        | 03.2027       |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja            |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:          | Ja            |
| Kennzeichen entgegengenommen:                      | Beide         |
| Wartungsheft:                                      | Digital       |
| Wartungsnachweis:                                  | Unvollständig |
| Datum der letzten Wartung:                         |               |
| Km-Stand bei letzter Wartung:                      |               |
| Restlauf bis Service:                              | 10.200 KM     |

**» Fahrzeugausstattung**

|                                                                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn                                                                      | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                           |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten             | Einton-Signalhorn                                                                                               |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                     | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l                                                               | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                       |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW                                                    | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion           |
| 4 Lautsprecher                                                                           | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| 4 Leichtmetallräder "Belmopan" 6 J x 16                                                  | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-                                                                           |
| 4 Türen                                                                                  | Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                       |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                    | Fensterheber elektrisch                                                                                         |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                        | Fertigungsablauf Pamplona                                                                                       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                           | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                                                                        |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                         | Frontantrieb                                                                                                    |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                       | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend                                                            |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                | Fußgänger- und Radfahrererkennung                                                                               |
| Antenne für FM-Empfang                                                                   | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                         |
| App-Connect                                                                              | Gehobene Komfort-Ausstattung                                                                                    |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                           |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                               | Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar                                                                          |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe                                                        | Geschwindigkeitsbegrenzer                                                                                       |
| Batterie 320A (49Ah)                                                                     | Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                    | Handbremshebelgriff in Leder                                                                                    |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                        | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung                                                                      |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                      | Hinterachse "Standard"                                                                                          |
| Berganfahrassistent                                                                      | Innenspiegel abblendbar                                                                                         |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                               | Instrumententafel geschäumt                                                                                     |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                   | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel      |
| Chrom-Paket                                                                              | Kältemittel R1234yf                                                                                             |
| Dachhimmel                                                                               | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                        |
| Dachreling schwarz                                                                       | Keine Aktionsausführung                                                                                         |
| Dämpfung hinten                                                                          | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung                         |
| Dämpfung vorn                                                                            | Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                                                  |
| Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn         | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                                                              |
| Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                           | Kurzheck                                                                                                        |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                              | Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                              |
| Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                            | LED-Rückleuchten                                                                                                |
| Drehstromgenerator 140 A                                                                 | LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                                                                               |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                           | Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung                                                                       |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze                       | Leuchtweitenregulierung                                                                                         |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer           |                                                                                                                 |

|                                                                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Linkslenker                                                                          | Radstand                                                                        |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                      | Rechtsverkehr                                                                   |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox                                  | Regionscode " ECE " für Radio                                                   |
| Modul Boden hinten Ausführung 3                                                      | Reifen 205/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert                                    |
| Müdigkeitserkennung                                                                  | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                          |
| Multifunktionskamera                                                                 | Reifenkontrollanzeige                                                           |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen                                     | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar                   |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                | Schalthebelknauf in Leder                                                       |
| Nicht Heissland                                                                      | Scheibenbremsen hinten                                                          |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                          | Scheibenbremsen vorn                                                            |
| Normalsitze vorn                                                                     | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor                              |
| Notbremsassistent "Front Assist"                                                     | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                  |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                               |
| Ohne 2. Batterie                                                                     | Servolenkung                                                                    |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                       | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                          |
| Ohne Ambientebeleuchtung außen                                                       | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life" |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                             | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                          |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                                   | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                |
| Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber                                                     | Stabilisator vorn                                                               |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                          | Standard-Klimazonen                                                             |
| Ohne Differenzialsperre                                                              | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                               |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                           | Staufach unter den Vordersitzen(n)                                              |
| Ohne ECO-Funktion                                                                    | Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste           |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion                                |
| Ohne Individualeinbau                                                                | Textilfußmatten vorn und hinten                                                 |
| Ohne Innenleuchte im Fußraum                                                         | Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel                     |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                    | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                            |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                            | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen          |
| Ohne Lichtassistent                                                                  | Tür und Seitenverkleidung                                                       |
| Ohne Navigationsgerät                                                                | Typrüfand Deutschland                                                           |
| Ohne Nebelscheinwerfer                                                               | Überhang hinten, mittel                                                         |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                    | Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion                                            |
| Ohne Sprachsteuerung                                                                 | Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste                                        |
| Ohne Spurwechselassistent                                                            | Version Standard plus                                                           |
| Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg                                                | Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"                              |
| Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                        | Vordersitze beheizbar                                                           |
| Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                                             | Vordersitze mit Höheneinstellung                                                |
| Ohne Zusatz-/Standheizung                                                            | Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten                                 |
| Ohne zusätzliche Bereifung                                                           | Warnleuchte für Waschwasserstand                                                |
| Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                   | Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten                  |
| Radio "Composition"                                                                  | Wartungsintervallverlängerung                                                   |
| Radschrauben Standard                                                                | Wegfahrsperre elektronisch                                                      |

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln  
Zierleisten

## » Bereifung

**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Semperit   | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 195/60 R 16 89 H | 5,0 mm      |
| Semperit   | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 195/60 R 16 89 H | 5,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 195/60 R 16 89 H | 8,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 195/60 R 16 89 H | 8,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   |     |          | Sommer | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 4,0 mm      |
| Goodyear   |     |          | Sommer | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 4,0 mm      |
| Goodyear   |     |          | Sommer | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 4,0 mm      |
| Goodyear   |     |          | Sommer | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2025

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung     | Reparaturempfehlung                                           |
|----|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Zusätzliche(r) Reifen           | Loch                     | Ersetzen                                                      |
| 2  | Türdichtung vorne links         | Beschädigt               | Ersetzen                                                      |
| 3  | Einstiegsschweller vorne links  | Kratzer                  | Smart Repair                                                  |
| 4  | Rücklicht rechts                | Keine/schlechte Funktion | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 5  | Einstiegsschweller vorne rechts | Kratzer                  | Auslegen + Polieren                                           |
| 6  | Tirefit                         | Abgelaufen               | Ersetzen                                                      |
| 7  | Stoßfänger Ecke hinten rechts   | Kratzer                  | Auslegen + Polieren                                           |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil                      | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Türverkleidung vorne links   | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Airbag                       | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Sitzverkleidung innen rechts | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Türverkleidung vorne rechts  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Stoßfänger vorne             | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6  | Stoßfänger hinten            | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 7  | Abdeckung Ladekante          | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 8  | Heckklappenverkleidung       | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Ja                                     |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 2.440,90      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 2.440,90      |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZCSZNY011981

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja


**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein


## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal  
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -  
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne  
linksRäder - Rad montiert vorne  
rechtsRäder - Rad montiert hinten  
linksRäder - Rad montiert hinten  
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10304806  
vom: 26.03.2026





Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
TirefitInnenraum -  
Navigationsgerät/Radio



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche(r) Reifen - Loch - Ersetzen



2 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen



3 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair







4 - Rücklicht rechts - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich


Kommentar

Folgekosten möglich





**5 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren****6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen****7 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Airbag - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**




3 - Sitzverkleidung innen rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




5 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

