

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDBPFC R2Z91109	Erstzulassung	31.07.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-SC 4026	Laufleistung	39 510 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✗
Antenne	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen











Dunlop 225/75/16 R Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR
 Dunlop 225/75/16 R Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR
 Dunlop 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR
 Dunlop 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR



Außenschäden

2		Bauteil	Antenne	4		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-


DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Vorne links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Vorne links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelgehäuse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegelgehäuse	Position	Vorne links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Außenspiegelgehäuse																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordmappe komplett</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordmappe komplett	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Sitzverkleidung Kunststoff</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Sitzverkleidung Kunststoff	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Bordmappe komplett																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Sitzverkleidung Kunststoff																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bordwerkzeug</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Bordwerkzeug	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Bordwerkzeug									
Position	-									
Beschreibung	Fehlende Elemente									
Anmerkungen	-									

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	732,14€
---------------------	----------------