

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530i Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	F -D 2118	Fahrgestell-Nummer:	WBA31BM080CM73074
Vertrags-Nummer:	42562082	Erstzulassung:	16.02.2023
Internes KZ:	15062215	Kilometer-Stand:	79869
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**BMW 5er-Reihe 530i Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Lackierung: Sophistograu Brillanteffekt Metallic Polsterung: Leder Nappa Mokka Exklusivnaht/Keder Telefonie:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 50.672,27

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" Leichtmetallräder W-Speiche 663 Bicolor mit Mischbereifung	1.344,54
Active Protection - Sicherheitspaket zur Einleitung von Schutzmaßnahmen für die Insassen drohenden	294,12
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion	0,00
Aktive Sitzbelüftung vorn	714,29
Ambient Air Paket	294,12
Ambientes Licht	0,00
Business Package	1.218,49
Dachreling silber matt	42,02
Driving Assistant Professional	2.352,94
Erweitertes Außenspiegelpaket	0,00
Exklusivleder Nappa	0,00
HIFI Lautsprechersystem	420,17
Head-Up Display	1.050,42
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	0,00
Komfortsitze vorn, elektrisch, mit Memory für Fahrer- und Beifahrersitz	1.932,77
Komfortzugang	798,32
Leder Nappa Mokka Exklusivnaht/Keder in Kontrast - Interieur Schwarz	882,35
Lenkradheizung	252,10
Luxury Line	3.235,29
Metallic-Lackierung	857,14
Parking Assistant	0,00
Reifenpannenset	42,02
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Sonnenschutzrollo für hintere Seitenscheiben, mechanisch	252,10
Sonnenschutzverglasung	386,55
Sophistograu Brillanteffekt Metallic	0,00
Telefonie mit Wireless Charging	504,20
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 67.546,22**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 80.380,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 80.380,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530i Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	152
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,700	Tankinhalt:	68
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	1805	zul. Gewicht (kg):	2425

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 42562082
Amtliches Kennzeichen: F -D 2118
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530i Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
08.12.2025	9059972186	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
01.10.2025	9059962356	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
18.08.2025	9059956414	Eigenverschulden	Seitenschaden Fahrers.	Ja	Nein
05.05.2025	9059939991	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
10.12.2024	9059911558	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 42562082
Amtliches Kennzeichen: F -D 2118
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530i Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.10.2025	64592	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	08.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	64521 Groß-Gerau, Münchener Str. 1
Besichtigungsdatum	13.07.2026
Referenznummern	0031219066 - 0042562082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	F-D 2118	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA31BM080CM73074
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	16.02.2023
Typ	530i Touring	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Sophisto-Grau - 2-Schicht Mineraleffekt
Laufleistung abgelesen	79.905 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2028
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 180 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R19 98Y	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R19 98Y	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R19 98Y	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R19 98Y	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am 13.10.2025 bei km 64.592.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne rechts	Nein	Lackeinschlüsse
Seitenwand hinten rechts	Nein	Lackeinschlüsse
Seitenwand hinten links	Nein	Restdeformation

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Front. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Unfallschaden Front - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ 19" Leichtmetallräder W-Speiche 663 Bicolor mit Mischbereifung | ✓ Active Protection - Sicherheitspaket zur Einleitung von Schutzmaßnahmen für die Insassen indrohenden |
| ✓ Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion | ✓ Aktive Sitzbelüftung vorn |
| ✓ Ambient Air Paket | ✓ Ambientes Licht |
| ✓ Business Package | ✓ Dachreling silber matt |
| ✓ Driving Assistant Professional | ✓ Erweitertes Außenspiegelpaket |
| ✓ Exklusivleder Nappa | ✓ HIFI Lautsprechersystem |
| ✓ Head-Up Display | ✓ Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung |
| ✓ Komfortsitze vorn, elektrisch, mit Memory für Fahrer- und Beifahrersitz | ✓ Komfortzugang |
| ✓ Leder Nappa Mokka Exklusivnaht/Keder in Kontrast - Interieur Schwarz | ✓ Lenkradheizung |
| ✓ Luxury Line | ✓ Metallic-Lackierung |
| ✓ Parking Assistant | ✓ Reifenpannenset |
| ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ✓ Sonnenschutzrollo für hintere Seitenscheiben, mechanisch |
| ✓ Sonnenschutzverglasung | ✓ Sophistograu Brillanteffekt Metallic |
| ✓ Telefonie mit Wireless Charging | ✓ Winterkomplettträder über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Seitenwand links, beschädigt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Seitenwand links, Reparaturmangel (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Seite rechts

Seitenwand rechts, Reparaturmangel (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Kotflügel vorne rechts, Reparaturmangel (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, beschädigt (Bild 32, Bild 33)

Interieur

Himmel, beschädigt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Laderaum Abdeckung, fehlt (Bild 13)

Sonstiges

Fahrzeug Front, Unfallschaden (Bild 20, Bild 21, Bild 22, Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Fahrzeug außen, verkratzt, Gebrauchsspur

Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Dächert, Elias

Der Sachverständige, 15.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 14. Himmel, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Himmel, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Himmel, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Kotflügel vorne rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 18. Kotflügel vorne rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage




Bild 19. Kotflügel vorne rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 20. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 21. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 23. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 24. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 25. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 26. Seitenwand links, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand links, beschädigt, lackieren



Bild 28. Seitenwand links, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, lackieren



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, lackieren



Bild 32. LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 33. LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 36. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 38. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage




Bild 39. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 40.