



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GOH-AH 70E
Berichtsnummer :	0000000924050-DE968		
Referenznummer:	31186117		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFNJ059967	Laufleistung abgelesen:	62526 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	09.06.2026 56357 Reichenberg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Teal Blue / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	57054 / 14.01.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Barum	215/55/R17/-V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Barum	215/55/R17/-V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Barum	215/55/R17/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Barum	215/55/R17/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Montierte Bereifung entspricht nicht dem Auslieferungszustand.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren
5.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
8.	Seitenwand - Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
9.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Armaturenbrett	Kratzer	Smart Repair
11.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
13.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
14.	4 Stk. Sommerreifen	Fehlt	Erneuern
15.	Zierelement Stoßfänger Heck	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



5. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



8. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



9. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



10. Armaturenbrett
Kratzer - Smart Repair



11. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



12. Scheinwerfer Halogen - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



13. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



15. Zierelement Stoßfänger Heck
Beschädigt - Erneuern



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter