

**WV2ZZZSTZNH005326**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	86.619 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	5.800 km
<b>Typ/Modell</b>	MULTIVAN	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	04/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WV2ZZZSTZNH005326	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.395 ccm
<b>Erstzulassung</b>	05.04.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	04/2025, 62.348 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.auf1	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Kompressor (Fehlt) - erneuern
2	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn links	Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, Tür vorne links

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R17 109/107T C	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/60 R17 109/107T C	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.05.2026  
**Protokollnummer: 45510996**  
Anlieferungsdatum: 19.05.2026



---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 103H	Michelin	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	235/55 R17 103H	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                      69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.05.2026  
**Protokollnummer: 45510996**  
Anlieferungsdatum: 19.05.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	MULTIVAN	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	86.619 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WV2ZZZSTZNH005326	<b>Erstzulassung</b>	05.04.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges





Abbildung 12: Sonstiges



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges




**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Tür vorn links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Tür hinten links, Tür vorne links




**Nachlackierung 1:** Tür hinten links, Tür vorne links



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



**WV2ZZZSTZNH005326**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	86,619 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	5,800 km
Type / Model	MULTIVAN	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	WV2ZZZSTZNH005326	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	5 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2025, 62,348 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit compressor (Fehlt) - Replace
2	2nd wheel set	1 tyre - Damaged - Replace
3	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
5	Door - front left side	Door - Paint defect - Repair and paint

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

### Missing parts

Missing part
--------------

### Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear left side, Door - front left side

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R17 109/107T C	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/60 R17 109/107T C	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 19 May 2026  
**Protocol number: 45510996**  
Delivery date: 19 May 2026



---

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R17 103H	Michelin	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	235/55 R17 103H	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	Not o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 19 May 2026  
**Protocol number: 45510996**  
Delivery date: 19 May 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Volkswagen	<b>Inspection condition</b>	sufficient
<b>Type / Model</b>	MULTIVAN	<b>Mileage (Read)</b>	86,619 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WV2ZZZSTZNH005326	<b>First registration</b>	5 Apr 2022

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #2:** 2nd wheel set: 1 tyre - Damaged - Replace



**Damage #3:** Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work




**Damage #3:** Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 19 May 2026  
**Protocol number: 45510996**  
Delivery date: 19 May 2026



**Damage #4:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #5:** Door - front left side: Door - Paint defect - Repair and paint



## Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side

28.05.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** VOLKSWAGEN Multivan 1,5 TSI OPF DSG Edition Van5-türig 1498 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -FI 0424E	Fahrgestell-Nummer:	WV2ZZZSTZNH005326
Vertrags-Nummer:	7276082	Erstzulassung:	05.04.2022
Internes KZ:	15054766	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**VOLKSWAGEN Multivan 1,5 TSI OPF DSG Edition Van 5-türig 1498 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 43.485,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 43.485,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Multivan 1,5 TSI OPF DSG Edition Van5-türig 1498 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	153
durchschn. Verbr./100 Km:	6,700	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	182	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	13,50
Leergewicht (kg):	2031	zul. Gewicht (kg):	2600

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 7276082

**Amtliches Kennzeichen:** HD -FI 0424E

**Übersicht erstellt am:** 28.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Multivan 1,5 TSI OPF DSG Edition Van5-türig 1498 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
10.10.2024	9059946108	Eigenverschulden	Antenne	Ja	Nein
13.09.2024	9059901485	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
21.06.2023	9059855185	Hagelschaden	Motorhaube mitte Heckklappe mitte Dach mitte mitte	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 7276082  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -FI 0424E  
**Übersicht erstellt am:** 28.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Multivan 1,5 TSI OPF DSG Edition Van5-türig 1498 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>Km-Stand</b></i>	<i><b>Art der Wartung</b></i>
19.07.2024	46285	Wartungszusatzumfänge
19.07.2024	46285	Bremsflüssigkeitswechsel

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer