


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002469926
Besichtigt am: 27.05.2026 14:50
Berichts-Nr: 10682387
FIN: WAUZZZGY3PA126125

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BXS
Erstzulassungsdatum:	30.06.2023
Laufleistung:	47.371 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist:
TJ4/TC5

6-Gang-Schaltgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &
Control

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachkantenspoiler

Dachreling in Schwarz

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" --
Fahrzeugteile --

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-
Schriftzug

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver
Geschwindigkeitsassistent

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für
die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

Licht-/Regensensor	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Stabilisator hinten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorkonditionierung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Zusatz-/Standheizung
MMI Radio plus	Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
Modul Boden hinten Ausführung 5	Optikpaket schwarz
Motorabdeckung	Ottomotor
N.N.N. Ausführung 1	Räder der Serie
Nicht Heissland	Räder, 5-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Ablagepaket	Rechtsverkehr
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Audi drive select	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Reifenreparaturset
Ohne Belederung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
Ohne ECO-Funktion	Scheinwerfer
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Seitenschweller Standard
Ohne Feuerlöscher	Serienfahrwerk
Ohne Frontspoiler	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Sitzheizung vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Smartphone-Interface
Ohne Lade-Dock	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Ladedose	spezielles Typschild EU
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sportback
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sportsitze vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Spurverlassenswarnung
Ohne Lichtassistent	Stabilisator vorn
Ohne Logoprojektion	Stahlräder mit Radvollblende, 6,5Jx16, Winterreifen 205/55 R16
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem	Standardabgasanlage
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Standard-Klimazonen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

Start-Stop-System
Stoff Routine
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Verbundlenker-Hinterachse
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Nexen			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.412,18
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.412,18

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	203,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	195,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGY3PA126125

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10682387
vom: 27.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

