



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46052615
Auftrags-Nr / Referenz: 18925995
Besichtigungsdatum: 09.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRW3E7EB5MC422817
Erstzulassung	01.12.2021	Laufleistung (abgelesen)	93.063 km
HSN/TSN	1480 / AAR 00083	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Blau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	153 kW / 0 ccm	Nächste HU	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.232 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52082678	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	2mm / 2mm	i.O.
2	235/40 R19 96W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	2mm / 2mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang



Bezeichnung
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic, Deep Blue
Räder: 19-Zoll Sport-Felgen Mit Bereifung 235/40 R19

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (inkl. Spoiler) - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n)
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Codekarte
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.



Fehlteil

Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm rechts, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - verformt - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Seitenwand rechts