



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	UE-SH250E
Berichtsnummer :	0000000932298-DE968		
Referenznummer:	31214258		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC481CPP5132103	Laufleistung abgelesen:	37502 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	16.07.2026 , 21035 Hamburg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Blau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	25929 / 10.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung GT-LINE
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 239 kW (konstant 81 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappenöffnung elektr.
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung (sensorgesteuert)
- Kombiinstrument digital (12,3 Zoll)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen) • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Pedale Aluminium • Reifen 235/55 R19 ...V • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung • Sitzbelüftung vorn • Sitze vorn mit Relax-Funktion • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | <ul style="list-style-type: none"> • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE) • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Radstand 2900 mm • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---------------|--|
| • Sound-Paket | • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|---------------|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:

-
-

Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Keine Reifengröße erkennbar !

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
3.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur