

MAXUS EDELIVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C0NA174182



Beschreibung

	Zulassungsdatum 21/03/2025	Laufleistung 58135 km
Farbe -	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Motorhaube / - 1	Delle	Smart Repair
003	Kotflügel / Vorne Links Mit Fenster : Nein	Delle	Akzeptabel


004	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren
			
005	Fußmatten / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			
006	Schweller / Links ² Länge : Lang	Delle	Reparieren
			
			
007	Zierleiste Seitenwand / Links ³ Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Delle	Ersetzen
			
008	Seitenwand / Unten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair
			
009	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair



010	Zierleiste Heckklappe / Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
-----	---	---------	--------------



011	Zierleiste Heckklappe / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
-----	--	---------	--------------



012	Heckklappe / Kofferraumtür / Links Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
-----	--	---------	------------

013	Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
-----	---	---------	------------

014	Dichtung Türeinstieg / Hinten	Fehlt	Ersetzen
-----	-------------------------------	-------	----------



015	Fahrerhausrückwand / - 4	Loch	Ersetzen
-----	--------------------------	------	----------



016	Holzboden / Hinten 5	Nicht konform	Ersetzen
-----	----------------------	---------------	----------



019

Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts
Verchromt : Nein

Fehlt

Ersetzen



020

Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



021

Abdeckung / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen



022

Seitenwand / Mitte Hinten Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Smart Repair




023

Seitenwand / Unten Hinten Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren





024

Einstiegleiste / Rechts
Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair



025

Türeinstieg / Rechts

Delle

Reparieren



026

Türeinstieg / Vorne Rechts

Abgewetzt

Lackieren



027

Dachholm / Hinten ⁶

Delle

Reparieren



028

Stoßfänger / Vorne
Lackiert : Ja

Steinschlag

Akzeptabel

029

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel

030

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel

031	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
032	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

- 1 3x Delle
- 2 + Dichtnaht
- 3 Stark verformt
- 4 Durchbohrt
- 5 Durchbohrt
- 6 + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten	HANKOOK	235 / 65 / 16 / Sommer	9 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Wartungshistorie / Fehlt




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt




Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Delle




Zierleiste Seitenwand / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Rechts / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Rechts / Kratzer



Dichtung Türeinstieg / Hinten / Fehlt



Fahrerhausrückwand / - / Loch




Fahrerhausrückwand / - / Loch




Holzboden / Hinten / Nicht konform




Holzboden / Hinten / Nicht konform




Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Fehlt




Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Abdeckung / Hinten Rechts / Fehlt



Abdeckung / Hinten Rechts / Fehlt



Seitenwand / Mitte Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Mitte Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Einstiegleiste / Rechts / Kratzer



Einstiegleiste / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle