

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002455536
Besichtigt am:	19.05.2026 10:26
Berichts-Nr:	10720648
FIN:	WVWZZZ3CZPE030679



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	16.01.2023
Laufleistung:	159.390 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelton-Signalhorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Stahlräder 6,5 J x 16	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
8 Lautsprecher	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fernentriegelung für Heckklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fußgängererkennung
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußhebelwerk "Standard"
Basis	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumauskleidung in Textil
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden aufstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Berganfahrassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kategorie 0
Dachhimmel in Mistralgrau	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Kindersicherung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
 Ladekantenschutz in Kunststoff
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn
 LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 LED-Rückleuchten
 LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
 Leuchtwertenregulierung
 Licht-und-Sicht-Paket "Plus"
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
 Modellpflege KW 45
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Plus"
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normal-Lackierung
 Normalsitze vorn
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
 Schaltgetriebe MQ350

Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
 Seitliche Leisten unten in schwarz
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typrüfstand Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden
 Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger vorne	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
6	Windschutzscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Motorhaube	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger hinten	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Außenspiegel Gehäuse rechts	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Unterböden Mitte	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe hinten links	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	177,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	192,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE030679

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(19.05.2026 10:26) AKZ und ZLB1 verblieben beim Rückgabehändler da dieser die Abmeldung durchführt.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung





Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720648
vom: 02.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

Kommentar

Alle 4 Sommerreifen über den Profilgrund hinaus beschädigt



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfänger vorne - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



5 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen




6 - Windschutzscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Motorhaube - Anhaftung - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Farbnebelrückstände, schleifen und polieren



3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckklappe - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Reparaturspuren erkennbar



5 - Stoßfänger hinten - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Reparaturspuren / Unebenheiten erkennbar



6 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Unterböden Mitte - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Rechte mittlere Unterbodenverkleidung verschrammt.



FEHLTEILE

1 - Radkappe hinten links - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

4 Radzierblenden der Sommeräder fehlen

