

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	VW Golf GTI	WVWZZZAUZJW062067	26.02.2018	50814

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.04.2027	Kein	km	Digitaler	Service	km	Nachweis

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Reparierter Heckschaden ca.10164EUR
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	111,00 µm	Tür VR	109,00 µm	Tür HR	117,00 µm	Seitenteil HR	300,00 µm
Motorhaube	110,00 µm	Dach	122,00 µm	Heckklappe	115,00 µm		
Kotflügel VL	108,00 µm	Tür VL	108,00 µm	Tür HL	106,00 µm	Seitenteil HL	113,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	Dot 2817	mm	Rad h.l.	Dot 2817	mm	Rad v.r.	Dot 2817	mm	Rad h.r.	Dot 2817	mm
Reifengröße:	225/40 R18 92Y										

Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	E	Abschleppöse fehlt
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR	D	Delle
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten		
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL	D	Delle
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **YA**

Bewertung durchgeführt von: **Jok**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____

