



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002430933
Besichtigt am: 30.04.2026 09:34
Berichts-Nr: 10532407
FIN: VSSZZZKJ6RR139483



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANQ
Erstzulassungsdatum:	02.05.2024
Laufleistung:	20.667 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
17"-Leichtmetallräder "Dynamic" 20/2, bearbeitet, in Atomgrau	Ebener Ladeboden hinten
2 Leseleuchten vorn	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einton-Signalhorn
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Türen	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Fertigungsablauf Standard
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Formteilhimmel ungeteilt
Abwicklung Serie	FPK-Basic
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Frontantrieb
Armaturentafel Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel links, konvex	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Ausströmer	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Digitaler Radioempfang	Komfort Paket
Drehstromgenerator 140 A	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen vorn
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Luxusausstattung	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
MPV	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Optionsinfotainment (MIB3)
Normalausführung	Pan-European-eCall
Normal-Lackierung	Pannenset
Normalluftfilter	Parklenkassistent
Normalsitze vorn	Preisnachlass-Paket
Ohne "drive select"	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr
Ohne Anhängervorrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Applikationen	Reifen 205/55 R17 91V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Farbausstattung	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne CD/DVD für Navigation	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Differenzialsperre	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Feuerlöscher	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Fußmatten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
und Online-Infotainment

SEAT Connect Plus - 3 Jahre

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger lackiert mit Stoßleiste

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Telefonvorbereitung für Handy

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ6RR139483

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10532407
vom: 02.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

