

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002280782  
**Besichtigt am:** 07.01.2026 14:28  
**Berichts-Nr:** 9860162  
**FIN:** WVGZZZ5N8PW400476



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                          |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                                                         |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                  |
| <b>Modell:</b>                      | Tiguan                                                      |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNC                                                  |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 06.12.2022                                                  |
| <b>Laufleistung:</b>                | 165.918 km                                                  |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                   |
| <b>Farbe:</b>                       | Pure White                                                  |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Pure White                                                  |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                                |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin                                               |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm                                                   |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                                             |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.509 mm                                                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.675 mm                                                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.839 mm                                                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 2.350 kg                                                    |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.678 mm                                                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                           |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                           |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                      |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                           |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                           |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang                                            |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                       |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                           |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 12.2025       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

"Plus"-Paket für Sondermodelle

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Nizza" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach am Dachhimmel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse schwarz

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 340A (58Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt

Dachhimmel schwarz

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180kW Aggr.0ED.B / 0EK.A

Entfall Anschlussgarantie

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

e-Sound

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend

Fußgängererkennung

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Head-up-Display

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

|                                                                                                                 |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                        | Ohne Generator                                                                                                |
| Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik                                                                           | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                                                                |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Heckspoiler                                                                                              |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser             | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                                             |
| Komfortausstattung                                                                                              | ohne Kennzeichenträger                                                                                        |
| Komfortsitze vorn                                                                                               | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne                                                                            |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn                                         | Ohne Nebelscheinwerfer                                                                                        |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                               | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                                             |
| Kurzheck                                                                                                        | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                                               |
| Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A                                                                                    | Ohne Spurwechselassistent                                                                                     |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                              | Ohne Überführungsausrüstung                                                                                   |
| LED-Scheinwerfer                                                                                                | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                                              |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                                                        | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                                              |
| Leuchte im Fußraum vorn                                                                                         | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                                                     |
| Leuchtweitenregulierung                                                                                         | Ohne zusätzliche Bereifung                                                                                    |
| Linkslenker                                                                                                     | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                                             |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                                 | Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet                                                                   |
| Mittelarmlehne vorn                                                                                             | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"                                              |
| Modelljahreswechsel 2023 I                                                                                      | Radio                                                                                                         |
| Müdigkeitserkennung                                                                                             | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                                                                |
| Multifunktionskamera                                                                                            | Radstand                                                                                                      |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen                                                     | Rechtsverkehr                                                                                                 |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                 | Regensensor                                                                                                   |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                 | Regionscode " ECE " für Radio                                                                                 |
| Nebelschlussleuchte                                                                                             | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                                                        |
| Netzladekabel für Haushalts-Steckdose                                                                           | Reifenkontrollanzeige                                                                                         |
| Netztrennwand                                                                                                   | Rückleuchten                                                                                                  |
| Nicht Heissland                                                                                                 | Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                                     | Schalthebelknauf in Leder                                                                                     |
| Nizza 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, AirStop®-Reifen 235/55 R 18 mit Rollwiderstandsklasse A               | Scheibenbremsen hinten                                                                                        |
| Normal-Lackierung                                                                                               | Scheibenbremsen vorn                                                                                          |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)                            | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                                                   |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                            | Schubladen unter den Vordersitzen                                                                             |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                                                        | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                                             |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                                                      | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                                                |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe                                                               | Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )                                                                  |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                              | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt                                             |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                                                     | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höhen-einstellbar                                          |
| Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)                                                                   | Sitzbezüge für Sondermodell                                                                                   |
| Ohne Feuerlöscher                                                                                               | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                                                        |
|                                                                                                                 | Sprachbedienung                                                                                               |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

Spurhalteassistent "Lane Assist"  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
Typprüfland Deutschland  
Umweltbonus  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Verkehrszeichenerkennung  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln  
Zierleisten schwarz



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|-------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 215/65 R 17 103 V | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 215/65 R 17 103 V | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 215/65 R 17 103 V | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 215/65 R 17 103 V | 4,0 mm      |

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 3,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 3,0 mm      |
| Fulda       |     |          | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 6,0 mm      |
| Fulda       |     |          | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Ölwechsel                        | Wartung fällig       | Ausführen           |
| 2  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen           | Erneuern            |
| 3  | Tür hinten links                 | Delle(n)             | Kaltdrücken         |
| 4  | Kotflügel vorne links            | Delle(n)             | Kaltdrücken         |
| 5  | Stoßfänger vorne rechts          | Kratzer              | Polieren            |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                        | Ja                                     |
| Vorschäden bekannt:                    | Ja                                     |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5N8PW400476

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Schnee/Eis

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9860162  
vom: 19.01.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Polieren

