



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46051468
Auftrags-Nr / Referenz: 50127433_1
Besichtigungsdatum: 30.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Fiat 500 C 1.0 GSE N3 Hybrid Lounge		
Kennzeichen	HP-AD 2303	Fahrgestellnummer	ZFA3120000JD96699
Erstzulassung	11.12.2020	Laufleistung (abgelesen)	35.093 km
HSN/TSN	1727 / AUD 00002	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 3
Fahrzeugart	PKW Cabrio/Roadster	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	NERO CARBONIO/MILLE MI...	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	51 kW / 999 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	2.191 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.360 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	4 / 2
Vertragsnummer	50127433_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	185/55 R15 92H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.
2	185/55 R15 92H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (BAS)
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag Knieairbag vorn Fahrerseite
Airbag Kopfairbags
Airbag Seitenairbags vorn
Armaturenbretteinsatz in Wagenfarbe
Auspuffendrohr verchromt
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar mit externem Temperatursensor
Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte
Einstiegsleisten, verchromt
Electronic Stability Control (ESC) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)
Fensterheber elektrisch vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Follow-Me-Home-Funktion der Scheinwerfer
Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenheizung
Klimaanlage manuell mit Pollenfilter
Kopfstützen vorn, höhenverstellbar
Lackierung: Uni
Lenkrad: Höhenverstellbar
Lenkrad: Lenkrad aus Techno-Leder
Polster: Stoff
Radio: Uconnect Radio mit 7"-HD-Touchscreen
Radiozubehör: Link-System
Räder: 15" Leichtmetallfelgen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Räder: Reifenreparaturkit
Rücksitzlehne geteilt umklappbar (50/50)
Servolenkung, elektrisch (Dual Drive) mit City-Funktion
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern, Gurtkraftbegrenzung und Gurtschloss-Sensor
Sitze: Isofix-Befestigung für Kindersitze auf den Sitzplätzen im Fond
Steckdose 12-Volt
Stopp und Start Automatik
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
Tagfahrlicht
Türgriffe außen verchromt
Verdeck: Stoffverdeck
Wegfahrsperre elektronisch (Fiat Code)
Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Paket: City
Paket: Komfort

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
6	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren