

Détails véhicule

VIN	VR3UJPHX4 S4045628	Kilométrage	33 836 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	25/02/2025	Cylindrée	-
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	208-P2-2019	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 06/07/2026




Autres informations techniques

Climatisation auto.	Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
Régulateur de vitesse	Compresseur kit secours	✗	Camets de bord	✓
Radars avant	Recharge kit secours	✗	Double clefs	✗
Radars de recul				
Peinture Métallisée				
Véhicule Roulant - OK -				
Moteur fonctionnant - OK -				
Batterie fonctionnelle - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques



Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Compresseur kit secours
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange

3



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

6



Elément	Garniture de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

10




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément	Calandre
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

13



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

15



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

16



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

17



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

18



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

DEKRA Automotive Solutions

19



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Réparation

20



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Réparation

21



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

22



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation