

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002321862  
**Besichtigt am:** 25.02.2026 10:32  
**Berichts-Nr:** 10114838  
**FIN:** WAUZZZF44PA077337



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Audi                                              |
| <b>Modell:</b>                      | A4                                                |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0588 / BPK                                        |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 26.07.2023                                        |
| <b>Laufleistung:</b>                | 66.496 km                                         |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                         |
| <b>Farbe:</b>                       | Florettsilber Metallic                            |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Florettsilber Metallic                            |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                      |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                            |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                         |
| <b>Leistung:</b>                    | 120 kW (164 PS)                                   |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                   |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                   |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                   |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                   |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                   |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                 |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                 |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                            |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                 |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                 |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                             |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                 |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 21.400 KM     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                              |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A                                                           | Digitaler Radioempfang                                      |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail                                      | Doppelton-Signalhorn                                        |
| GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48                                                      | Einbauteile f.4 Zyl.Motore                                  |
| 8 Lautsprecher                                                                               | Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz                         |
| A4                                                                                           | Einparkhilfe plus                                           |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                         | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn                |
| Abwicklung Serie                                                                             | Elektrische Luftzusatzheizung                               |
| AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen                                                         | Elektromechanische Servolenkung                             |
| Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar                                                  | Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay                    |
| Akzentflächen schwarz matt                                                                   | Fahrersitz elektrisch einstellbar                           |
| Anhängevorrichtung                                                                           | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen      |
| Assistenzpaket Stadt                                                                         | Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-                    |
| Assistenzpaket Tour                                                                          | Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)                      |
| Audi active lane assist                                                                      | Fernlichtassistent                                          |
| Audi adaptive cruise control                                                                 | Fertigungsablauf Standard                                   |
| Audi AG                                                                                      | Folienbeklebung                                             |
| Audi connect Navigation & Infotainment                                                       | Frontantrieb                                                |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control                              | Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung          |
| Audi phone box                                                                               | Funkschlüssel, ohne Safelock                                |
| Audi pre sense city                                                                          | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                          |
| Audi pre sense rear und basic                                                                | Fußhebelwerk "Standard"                                     |
| Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h                                  | Fußmatten vorn und hinten                                   |
| Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch                                                         | Ganzjahresreifen 225/50 R 17                                |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend | Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)                              |
| Außenspiegel links, asphärisch                                                               | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend          |
| Außenspiegel rechts, asphärisch                                                              | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe                                                            | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8                |
| Basis                                                                                        | Gurtanlegekontrolle                                         |
| Batterie 380A (68Ah)                                                                         | Halteassistent                                              |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                        | Heckblende (ECE)                                            |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                            | Innenbeleuchtung                                            |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                   | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos              |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                     | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                        |
| Bordwerkzeug                                                                                 | Kältemittel R1234yf                                         |
| Businesspaket                                                                                | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung                     |
| Dach in Wagenfarbe                                                                           | Kategorie 0                                                 |
| Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe                                                    | Kein Selbstabholer                                          |
| Dachreling in Aluminium                                                                      | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                     |
| Datenmodul Europa                                                                            | Keine Aktionsausführung                                     |
| Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau                                                         | Kennzeichenträger vorn                                      |
| Dieselmotor                                                                                  | Kindersicherheits-Paket                                     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

|                                                                                    |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kindersicherung, elektrisch betätigt                                               | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                           |
| Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz                                 | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                             |
| Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze              | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                         |
| Klimaautomatik                                                                     | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)          |
| Kofferraumbodenmatte                                                               | Ohne Vorkonditionierung                                     |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen                                        | Ohne Windschott                                             |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                            | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre      |
| Ladeboden                                                                          | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz) |
| Ländergruppe A                                                                     | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                            |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                 | Ohne zus.Warnleuchten                                       |
| Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung        | Ohne Zusatz-/Standheizung                                   |
| LED-Heckleuchten                                                                   | Ohne zusätzliche Bereifung                                  |
| Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze | PKW-Ausführung                                              |
| Linkslenker                                                                        | Räder der Serie                                             |
| LTE-Unterstützung für Audi phone box                                               | Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17              |
| Mild-Hybrid                                                                        | Radschrauben Standard                                       |
| Mit Multifunktionskamera                                                           | Rechtsverkehr                                               |
| Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland                | Regionscode " ECE " für Radio                               |
| Mittelarmlehne vorn                                                                | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                      |
| MMI Navigation plus mit MMI touch                                                  | Reifendruck-Kontrollanzeige                                 |
| Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung                               | Reifenreparaturset                                          |
| Motorabdeckung                                                                     | Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen                        |
| Nicht Heissland                                                                    | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A                    |
| Normalsitze vorn                                                                   | Rückfahrkamera                                              |
| Ohne Ablagepaket                                                                   | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar                           |
| Ohne Audi drive select                                                             | S tronic                                                    |
| Ohne Beledung                                                                      | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung       |
| Ohne besondere Farbausstattung                                                     | Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)                       |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                 | Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)                         |
| Ohne Car2X                                                                         | Scheinwerfer                                                |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                        | Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem          |
| Ohne Dekorfolien/Embleme                                                           | Serienfahrwerk                                              |
| Ohne Feuerlöscher                                                                  | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                              |
| Ohne Frontspoiler                                                                  | Serienqualität                                              |
| Ohne Garagentoröffner                                                              | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )           |
| Ohne Head-up-Display                                                               | Sicherheitsgurte in Schwarz                                 |
| Ohne Heckspoiler                                                                   | Sitzheizung vorn                                            |
| Ohne Hinterachsgetriebe                                                            | Smartphone-Interface                                        |
| Ohne integriertes Mautsystem                                                       | Sonnenblenden vorn                                          |
| Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                            | Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten        |
| Ohne Multimedia" im Fahrzeug                                                       | Sonnenschutzverglasung abgedunkelt                          |
| Ohne Nackengebläse                                                                 | spezielles Typschild EU                                     |
|                                                                                    | Spurwechselwarnung                                          |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

Standard  
Standardabgasanlage  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerung (werksintern)  
Steuerungsnummer  
Stoff Index  
Stoßfänger  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf. 1)  
Türgriffe in Wagenfarbe  
Typprüfland Deutschland  
variable Kopfstützen für die Vordersitze  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Wegfahrsperre elektronisch  
Zigarettenanzünder und Aschenbecher



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 225/50 R 17 98 V | 7,5 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 225/50 R 17 98 V | 8,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 225/50 R 17 98 V | 8,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 225/50 R 17 98 V | 8,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                  | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Windschutzscheibe        | Riss                 | Ersetzen            |
| 2  | Seitenwand hinten rechts | Kratzer              | Lackieren           |
| 3  | Innenraum                | Verschmutzt          | Reinigen            |
| 4  | Motorhaube               | Steinschlag          | Auslegen + Polieren |
| 5  | Tür vorne rechts         | Kratzer              | Auslegen + Polieren |
| 6  | Tür hinten links         | Kratzer              | Auslegen + Polieren |
| 7  | Tür vorne links          | Kratzer              | Auslegen + Polieren |
| 8  | Stoßfänger hinten        | Kratzer              | Auslegen + Polieren |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Linke Seite      | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Rechte Seite     | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                        | Ja                                     |
| Vorschäden bekannt:                    | Ja                                     |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Teilkaskoschaden     |                 | € 4.257,27      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 4.257,27      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF44PA077337

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10114838  
vom: 25.02.2026



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit





Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



#### 2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren







3 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



4 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



5 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



6 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



7 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren






## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Gebrauchsspuren



### 2 - Linke Seite - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Gebrauchsspuren



### 3 - Rechte Seite - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Gebrauchsspuren

