


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002448527
Besichtigt am: 08.05.2026 08:52
Berichts-Nr: 10572652
FIN: WVVZZZE11RP020829

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	22.05.2024
Laufleistung:	25.255 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau Melange - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	716 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	E-Mobilitäts-Bonus
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	e-Sound
4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Fahrprofilauswahl
4+1 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fernlichtassistent "Light Assist"
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Fertigungsablauf Standard
Aktionsprämie	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Gepäckraumboden
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Geschwindigkeitsregelanlage; Vorbereitet für spätere Freischaltung: Automatische Distanzregelung ACC
Armaturentafel Standard	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Armlehne für Vordersitze	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Heckantrieb
Außenspiegelgehäuse	Hinterachsgewicht Standard
Batterie 320A (49Ah)	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung hinten, Basis 1	Kurzheck
Dämpfung vorn	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
DC/DC Wandler 3,0 KW	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Rückleuchten
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Leergewichtsbereich Standard
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Linkslenker
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Einton-Signalthorn	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektrische Luftzusatzheizung	Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Müdigkeitserkennung
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D	

Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung,
 Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze
 o.b.Abgas

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Sitzheizung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 1

Pro

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifenkontrollanzeige

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff

Softwareverbund Ausführung 12

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Standard

Telefonschnittstelle

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Volldach

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Pro"

Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wegfahrsperre elektronisch

Wellington 7,5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19

Zellmodul A

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden	Stoßfänger vorne	€ 2.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE11RP020829

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

