

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002374451  
**Besichtigt am:** 31.03.2026 06:43  
**Berichts-Nr:** 10331539  
**FIN:** WVVZZZAWZPU017147

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kompaktklasse                                |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Polo                                         |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CDS                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 02.03.2023                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 44.498 km                                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Deep Black Perleffekt                        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Deep Black Perleffekt                        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 70 kW (96 PS)                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                              |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                              |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                              |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                              |
| <b>Radstand:</b>                    |                                              |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                            |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                            |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                            |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                            |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                             |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                        |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                            |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 01.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 22.700 KM     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten             | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze                        |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                     | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                             |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l                                                               | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                      |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW                                                    | Einton-Signalhorn                                                                                          |
| 4 Stahlräder 5,5 J x 15                                                                  | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR                   |
| 4 Türen                                                                                  | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                  |
| 6 Lautsprecher                                                                           | Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion                             |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                    | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                           | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa                                                |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                         | Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                  |
| Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze                                          | Fensterheber elektrisch                                                                                    |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                       | Fernlichtassistent "Light Assist"                                                                          |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                | Fertigungsablauf Süd-Afrika                                                                                |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                                                                   |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                  | Frontantrieb                                                                                               |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend                                                       |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                              | Fußgänger- und Radfahrererkennung                                                                          |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                          | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                    |
| Batterie 320A (49Ah)                                                                     | Ganzjahresreifen 185/65 R 15                                                                               |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                    | Gepäckraumabdeckung                                                                                        |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                        | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                      |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                      | Gepäckraumboden                                                                                            |
| Berganfahrassistent                                                                      | Geschwindigkeitsbegrenzer                                                                                  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                               | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                |
| Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz                                            | Handbremshebelgriff in Leder                                                                               |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                   | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung                                                                 |
| Chrom-Paket                                                                              | Hinterachse "Standard"                                                                                     |
| Dachhimmel in Ceramique                                                                  | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten                   |
| Dämpfung hinten                                                                          | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                        |
| Dämpfung vorn                                                                            | Instrumententafel geschäumt                                                                                |
| Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn         | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel |
| Diebstahlwarnanlage                                                                      | Kältemittel R1234yf                                                                                        |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz           | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                   |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar                      | Keine Aktionsausführung                                                                                    |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                              | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                    |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                         | Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter                                                                          |
| Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                            | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser        |
| Drehstromgenerator 140 A                                                                 |                                                                                                            |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                           |                                                                                                            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag  
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer  
Kurzheck  
Landesverkaufsprogramm Deutschland  
LED-Rückleuchten  
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht  
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung  
Leuchtweitenregulierung  
Licht-und-Sicht-Paket inkl. "Light Assist"  
Life  
Linkslenker  
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden  
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox  
Modul Boden hinten Ausführung 1  
Müdigkeitserkennung  
Multifunktionskamera  
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen  
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr  
Nicht Heissland  
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn  
Normalsitze vorn  
Notbremsassistent "Front Assist"  
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert  
Ohne 2. Batterie  
Ohne alternativ-Antriebssystem  
Ohne Ambientebeleuchtung außen  
Ohne Anhängervorrichtung  
Ohne Aufkleber und Embleme  
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen  
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber  
Ohne Dacheinsatz (Volldach)  
Ohne Differenzialsperre  
Ohne Dynamic Drive Control  
Ohne ECO-Funktion  
Ohne erweitertem Sicherheitssystem  
Ohne Folienbeklebung  
Ohne Innenleuchte im Fußraum  
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen  
Ohne Nebelscheinwerfer  
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage  
Ohne Sprachsteuerung  
Ohne Spurwechselassistent  
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg  
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung  
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)  
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
Ohne Zusatz-/Standheizung  
Ohne zusätzliche Bereifung  
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund  
Radio  
Radschrauben Standard  
Radstand  
Radvollblenden  
Rechtsverkehr  
Regensensor  
Regionscode " ECE " für Radio  
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
Reifenkontrollanzeige  
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar  
Schalthebelknauf in Leder  
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)  
Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung  
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
Servolenkung  
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Spurhalteassistent "Lane Assist"  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste  
Telefonschnittstelle  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Trommelbremsen hinten  
Tür und Seitenverkleidung  
Typrüfstand Deutschland  
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze  
Überhang hinten, kurz  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Version Standard plus  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-------|------------------|-------------|
| Sonstige   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 92 H | 7,0 mm      |
| Sonstige   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 92 H | 7,0 mm      |
| Sonstige   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 92 H | 7,0 mm      |
| Sonstige   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 92 H | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2030

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                    | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Radzierblende vorne rechts | Sprung               | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil     | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Heckscheibe | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Merkantile Wertminderung

**Vorschäden bekannt:** Nein  
**Vorschäden feststellbar:** Nein  
**Nachlackierungen vorhanden:** Ja  
**Nachlackierungen professionell ausgeführt:** Ja  
**Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)                   | 140,0     |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)          | 147,0     |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)                 | 158,0     |
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm)                        | 167,0     |
| Lackschichtdicke Dach (µm)                              | 222,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAWZPU017147

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten rechts



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10331539  
vom: 31.03.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Radzierblende vorne rechts - Sprung - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

