



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MIL-MK 222
Berichtsnummer :	0000000922240-DE968		
Referenznummer:	31189421		

Fahrzeugdaten

Kia XCeed (2019->) Platinum Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5F15GNL097415	Laufleistung abgelesen:	48160 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.05.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	29.05.2026 63785 Obernburg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	47333 / 15.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gepäcksicherungsnetz
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedspiegel heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Brems Scheiben vorn 16"
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)



- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2650 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED hinten
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x18
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifen 235/45 R18 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Soundsystem JBL Premium
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*KEINE DATEN DER REIFEN LESBAR !

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair