

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002428934
Besichtigt am: 29.04.2026 09:45
Berichts-Nr: 10518354
FIN: WVVZZZ3CZPE008413

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	21.09.2022
Laufleistung:	175.299 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Aragon" 6,5 J x 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aragon 6,5 J x 16	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außen-Sound Standard	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Heckklappe
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängererkennung
Basis	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden aufstellbar
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Mistralgrau	Kategorie 0
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kindersicherung
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
Ladekantenschutz in Kunststoff
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Leuchte im Fußraum vorn
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Lendenwirbelstützen vorn
Leuchtweitenregulierung
Licht-und-Sicht-Paket "Plus"
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
Modelljahreswechsel 2023 II
Modellpflege KW 22
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige "Plus"
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängavorrichtung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Differenzialsperre
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Garagentoröffner
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Head-Up Display
Ohne Heckspoiler
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kindersitz
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lichtassistent
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Uhr
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Radio
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand
Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in schwarz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzkomfortpaket

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-
Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden

Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	7,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden:	Ja
Tirefit vorhanden:	Ja
Tirefit Ablaufdatum:	05.2026
Kompressor vorhanden:	Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fenster Seitenscheibe hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
2	Heckklappenverkleidung	Loch	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE008413

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10518354
vom: 29.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Fenster Seitenscheibe hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



2 - Heckklappenverkleidung - Loch - Ersetzen



3 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair



4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

