

**INFORME PERICIAL**
**DATOS DEL VEHÍCULO**

<b>Matrícula:</b>		<b>Fecha Matriculación:</b>	01-01-1999
<b>Nº Chasis:</b>		<b>Kilómetros:</b>	21616
<b>Marca:</b>	PEUGEOT	<b>Modelo:</b>	408 Allure HYBRID 136 eDCS6

**DATOS DE LA INSPECCIÓN**

<b>Parque:</b>		<b>Fecha Peritación:</b>	02/06/2025
----------------	--	--------------------------	------------

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Si/No/NE</b>
<b>Kit Rueda Repuesto</b>	Si
<b>Compresor reparar pinchazos</b>	Si
<b>Botella reparar pinchazos</b>	Si
<b>Bandeja trasera</b>	Si
<b>Varilla de antena</b>	Si

**NEUMÁTICOS**

Neumatico DD Michelin 215/65/R17 99V 4,5 mm // Neumatico DI Michelin 215/65/R17 99V 4,3 mm // Neumatico TD Michelin 215/65/R17 99V 5,3 mm // Neumatico TI Michelin 215/65/R17 99V 5,4 mm //

<b>Daños</b>	PINT. SUPERF. NI VEL 3
<b>Posición</b>	Delantero Derecho
<b>Elemento</b>	ALETA I.



**DAÑOS**




<b>Datos</b>	VEL 3 PINT.SUPERF.NI
<b>Posición</b>	Derecho
<b>Elemento</b>	RECUB.RETROV. ISOR.



VELOCIDAD	Datos
PINTURA SUPERFICIAL	
N	Posición
PORTON	Elemento





<b>Elemento</b>	TANTO ALZADO DE PINT
<b>Posición</b>	N
<b>Daños</b>	URA

	<b>IMPORTE €</b>
Costes Estimados de la Reparación	161,20 €



FOTOS GENERALES











