



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	OPEL Astra ST 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto Kombi5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1199
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	131
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,800	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1421	zul. Gewicht (kg):	1900

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 54887082  
Amtliches Kennzeichen: OD -ML 0524  
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**OPEL Astra ST 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto Kombi5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
04.08.2025	9059954226	Panne		Nein	Nein
02.08.2025	9059954222	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
25.11.2024	9059909511	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 54887082  
**Amtliches Kennzeichen:** OD -ML 0524  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**OPEL Astra ST 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto Kombi5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>OD-ML524</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000922775-DE613</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31187773</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Opel Astra L Sports Tourer (2022->) Ultimate

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VXKFRHNS7R1022638</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>19443 km</b> <b>02.06.2026 Obere Lichtenplazer Str. 304, 42278 Wuppertal</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>14.05.2024 / 2024</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1199 ccm / 96 kW (131 PS)</b> <b>LACKIERUNG VERTIGO-BLAU/TYP</b> <b>AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC DREI SCHICHTEN PERLMUTT</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2027 / 05.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>18116 / 27.04.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/40/R18/92Y 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/40/R18/92Y 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/40/R18/92Y 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/40/R18/92Y 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Unmontierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Semperit</b>	<b>225/45/R17/91H 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Semperit</b>	<b>225/45/R17/91H 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Semperit</b>	<b>225/45/R17/91H 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Semperit</b>	<b>225/45/R17/91H 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS) Bremsassistent</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Dachhimmel schwarz</li> <li>• Einstiegsleisten mit Schriftzug</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung</li> <li>• Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display) HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Opel Connect, Head-up-Display</li> <li>• Außenspiegel schwarz lackiert</li> <li>• Dach Diamant-Schwarz</li> <li>• Design-Paket: high gloss Exterieur Dach, Design-Ausführung (schwarz), Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz, Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)</li> <li>• Ergonomiesitz vorn links/rechts Sitzheizung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara, Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar</li> </ul>



- Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive  
Adaptive Steuer-Regelanlage Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera, Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent inkl. Spurwechselassistent
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2730 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schließ-/Startsystem Keyless Open  
Keyless Start
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem 360°  
Parkpilotsystem vorn und hinten
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LM-Felgen
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt (402040)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Voll-LED (IntelliLux)  
Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Scheibenwischer mit Regensensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- Dachreling (Silber)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- Infotainment-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive 2, Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive, Adaptive Steuer-Regelanlage Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera, Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LPA) mit halbautonomen Spurwechselassistent (HIA), Dachreling, HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer, Head-up-Display, Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Opel Connect

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und leistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung