

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002457334
Besichtigt am: 21.05.2026 12:48
Berichts-Nr: 10662713
FIN: TMBLH7NY8SF070407



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AXQ
Erstzulassungsdatum:	23.04.2025
Laufleistung:	11.475 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	324 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

+ Infotainment Online 3Y

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

5 Sitze

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Ablagekasten

Ablagekästen im Kofferraum

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 1

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Antriebssystem BEV

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Automatische Distanzregelung

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.9)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Paket

CLEVER

CLEVER ohne 3Y4 + ALARM

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Cockpit Infotainment (Ausführung 2) (Gen2)

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, blank

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 3)

DC/DC Wandler 2,4 KW

Dekor-Einlagen

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-
Horn und Abschleppschutz

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer
und Höheneinstellung

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel mit
automatischer Abblendung (Fahrerseite)

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EJ.D und 0ET.A

Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung/Nutzleistung
210KW GMO ist:N22/N25/T39/T65/T23/T3P/TI3/T03/T2V

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 11,347 und 7,915

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

KABELBAUM Ukraine

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfortausstattung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

Komfortsitze vorn	ohne Drive
Komforttelefonie: Wireless Charging (fast charge) ohne Außenantennenanbindung	Ohne Durchladeeinrichtung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Family
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Halter
Kurzheck	Ohne Head-Up Display
Ladedose Combo 2 (EU)	ohne Infotainment
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Ladeboden
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lichtassistent
Leichtmetallräder 8J x 19	ohne Light and view
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Schnittstelle für externe Nutzung
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit prädiktiven Speedlimiter (pLIM)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Regenschirm	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit UNECE CS&SU	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Plattformgruppenklasse 2
Mittelkonsole	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 2	Rechtsverkehr
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 235/55 R19 101T / EU vorn Reifen 255/50 R19 103T / EU hinten
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
o.b.Abgas	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Ablagenpaket/box	Scheiben seitlich und hinten
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
ohne Assisted Drive	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Car2X	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
ohne Convenience	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

SmartLink

Softwareverbund Ausführung 5 UN-ECE

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Standard

Systemdrehmoment AWD, Ausführung 3 Grundmotor ist: T65

Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
Funktion

Tankdeckel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Vorbereitung Alcohol Interlock

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wärmepumpe

Zellmodul K

Zierleisten in Chrom

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller

Zus. Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 105 W	7,0 mm
Maxxis	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 19 105 W	7,0 mm
Maxxis	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 107 W	6,0 mm
Maxxis	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/50 R 19 107 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Kratzer	Polieren
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Sitzbezug hinten links	Verschmutzt	Reinigen
5	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
6	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLH7NY8SF070407

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662713
vom: 24.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(21.05.2026 12:47)

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Bewertung schmutzig Lichtverhältnisse eingeschränkt. Daher Bewertung nur eingeschränkt möglich

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Kratzer - Polieren



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Sitzbezug hinten links - Verschmutzt - Reinigen



5 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



6 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen



FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen

