

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	----	----	----	----	----	----
Außerorts	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 142.00

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ---- Benzin/Diesel [g/km]: ----

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ---- Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----

Sonstige [g/km]: ---- Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	----	----	----	----	----	----
Mittel	----	----	----	----	----	----
Hoch	----	----	----	----	----	----
Extra hoch	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

- 5.1. Reine Elektrofahrzeuge
(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: 163.71

Elektrische Reichweite [km]: 403

Elektrische Reichweite
innerorts [km]: 549

- 5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) -----
[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) -----
[km]:

Elektrische Reichweite innerorts -----
(EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung
Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1548##N0.30: A2 max 1525##N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten z
u Pos49:##215/45 R20 95T XL#7,5JX20 ET44;##215/50 R19 93T#7,5JX19 ET50;##215/55
R18 95T#7,5JX18 ET50;##215/50 R19 93T M+S#7,5JX19 ET50;##215/55 R18 95T M+S#7,5J
X18 ET50;##

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

- 0.2. Typ:

Variante:

Version:

- 0.2.1. Handelsbezeichnung:

- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

- 0.4. Fahrzeugklasse:

- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

- 0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

- 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2033*05, erteilt am 2021-05-04

- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische/imperiale Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische/imperiale Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2021-07-06

ppa.

Clemens Kadow

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg

2021-07-06

ppa.

Christiane Engel

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



V0541NA5C
VORELNAS


Interne Herstellerdaten

DEU290 B 45616 R11 ZBT II wurde erstellt
CKU0002650original

VWZZZE1ZNP001698

AF13641852021 000033 79450499

HSN:0603
00018



1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 2

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2770

4.1. Achsabstand [mm]: 2770

5. Länge [mm]: 4263

6. Breite [mm]: 1809

7. Höhe [mm]: 1553

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1812

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1839

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2270

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1060 / 1260

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: -----

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: -----

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: -----

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: -----

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: EBU

22. Arbeitsweise: -----

23. Reiner Elektrobetrieb: ja

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -----

25. Hubraum [cm³]: -----

26. Kraftstoff: Elektro

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: -----

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): ----- bei -----

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 107.00

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 70.00

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 160

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1536 / 1513

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 215/50 R19 93T / 7,5JX19 ET50 / B / C1

Achse 2: 215/50 R19 93T / 7,5JX19 ET50 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS / SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: ----- bei -----

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm: AX

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1911

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
129.4	0.855	0.02411

f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: -----

Innerstädtische RDE-Fahrt: -----




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : T- HU/AU überfällig




Bild 15 : Dach Lackverätzungen




Bild 16 : Dach Lackverätzungen




Bild 17 : Dach Lackverätzungen



Bild 18 : Dach Lackverätzungen



Bild 19 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 20 : Stoßfänger hinten verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 339 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür hinten links 339µm.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.08.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	ID.3 Performance Upgrade Pro Life
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZE1ZNP001698	HSN / TSN	0603 / CKU
Schlüssel-Nr.	10021429	Km-Stand abgelesen	65005
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	70
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Black (041)
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 19 93 H	Bridgestone / Turanza All Season 6	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 H	Bridgestone / Turanza All Season 6	A / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 19 93 H	Bridgestone / Turanza All Season 6	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 H	Bridgestone / Turanza All Season 6	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopf- und Seitenairbags vorn, mit Center-Airbag, Ambientebeleuchtung 10-farbig, Anti-Blockier-System (ABS), App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Beifahrerspiegelabsenkung, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Einparkhilfe, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrprofilwahl, Getriebe: Direktgetriebe 1-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A, Laden: 100 kW Gleichstrom-Ladeleistung (DC), Laden: 11 kW Wechselstrom-Ladeleistung (AC), Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem "Discover Pro", Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notrufsystem eCall, Polster in Stoff "Fragment", Radio: "Ready 2 Discover", Radiozubehör: 2 USB-C Schnittstellen vorn, 2 USB-C Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Radiozubehör: 4 + 1 Lautsprecher, Regensensor, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: 4 Stahlräder 7,5 J x 18, Räder: Tire Mobility Set mit 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel, Scheibenwaschdüsen vorne automatisch beheizt, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, Sitze: 3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Armlehnen Vordersitze, Sitze: Vordersitze beheizbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, e-Sound

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung zweifarbig mit schwarzem Dach, Metallic
	Lackierung zweifarbig mit schwarzem Dach, Metallic
EV3	Ladekabel: Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
PJG	Räder: 4 Leichtmetallräder "Andoya" 7,5 J x 19 in Schwarz, glanzgedreht
OTD	Textilfußmatten vorn und hinten
WPU	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 29.06.2026 bei Kilometerstand 64.701

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- HU/AU überfällig, (Bild 14)
2. Dach Lackverätzungen, lackieren (Bild 15, 16, 17, 18)
3. Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontbereich Steinschläge,