


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002533879
Besichtigt am:	02.07.2026 12:32
Berichts-Nr:	10925721
FIN:	TMBGK6NW7R3007693

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AUG
Erstzulassungsdatum:	27.05.2024
Laufleistung:	36.042 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control	Dekor-Einlagen
"PARK PILOT"	Drehstromgenerator 140 A
"Virtual Cockpit"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
2-Speichen Multifunktionslederlenkrad mit Heizung mit Schaltwippen DSG	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Türen	Drive Mode Select ohne Chassis Presets
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	ECO-Funktion
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe	Einton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abfalleimer	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung
Ablagenpaket 1	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Adaptiv cruise control (f)r DSG) mit Speedlimiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
ASSISTED DRIVE Plus (KN2)	Frontantrieb
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)
Bauteilesatz,-Deutschland	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handschuhfachklappe,mit Leuchte
Berganfahrassistent	Heckklappe Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bluetooth mit Wireless Charging (ohne LTE)	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Care Connect + Infotainment Online	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Care connect + Infotainment online 3 Jahre	Interieururleisten und Ausströmmerrahmen Schwarz hochglanz
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Kältemittel R1234yf
CONVENIENCE Premium (ohne SAFE)	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Crossover	Keine Aktionsausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dachreling, schwarz	Kofferraumnetz
Dämpfung hinten	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Dämpfung vorn	

Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane assist +	Ohne Raucherausführung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "KAJAM" AERO 6,5J x 17silber, +AERO schwarze Kappe	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Zusatz-/Standheizung
LIGHT and VIEW Plus (KN2)	OPEN SKY(KAMIQ)
Linkslenker	Pannens-Set
Matrix-Beam	Panorama Glass Dach
Mit Halter	Radabdeckung Mitte
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit Regenschirm	Radstand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Rechtsverkehr
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Region
Mit Verkehrszeichenerkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Mittelkonsole	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifendruckkontrolle
NAVI	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Navi Amundsen 9,2"	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Netz und Multifunktions tasche unter der Gep {ckraumabdeckung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Netztrennwand	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Nicht Heissland	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Normal-Lackierung	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Notrufsystem eCall+	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne 2. Batterie	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Schwarzes Dachhimmel
Ohne Adapter	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenschutzleiste
Ohne Anhängervorrichtung	Selection
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Servolenkung
	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

SIMPLY CLEVER Plus

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurwechselassistent

Stabilisator vorn

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Sunset

Türverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

USB in Dachhimmel (typ C - nur laden)ng

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Voll LED Hauptscheinwerfer

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Web Radio

Wegfahrsperr elektronisch

WINTER

Wired & Wireless Smart Link+

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodride	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Goodride	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Goodride	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Goodride	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGK6NW7R3007693

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

