

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team Deutschland Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig
2487 ccm 222 PS / 163 KW bleifrei 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	K -IT 0261	Fahrgestell-Nummer:	JTMR63FV00D524994
Vertrags-Nummer:	55247079	Erstzulassung:	14.06.2022
Internes KZ:	15023707	Kilometer-Stand:	63444

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team Deutschland Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 2487 ccm 222 PS / 163 KW bleifrei 0-Gang

Lackierung: Tokio-rot perleffekt	Polsterung: Stoff - schwarz	Telefontyp:
----------------------------------	-----------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 36.210,08

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängenzugvorrichtung, horizontal, abnehmbar	747,90
Navigationssystem Toyota Touch&Go	747,90
Perleffekt Lackierung	915,97
Protection-Paket	109,24
Stoff - schwarz	0,00
Technik-Paket	1.168,07
Tokio-rot perleffekt	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 39.899,16

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 47.480,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 47.480,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team Deutschland Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 2487 ccm 222 PS / 163 KW bleifrei 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	163 / 222	Hubraum:	2487
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	101
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,100
Leergewicht (kg):	1645	zul. Gewicht (kg):	3875

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 55247079

Amtliches Kennzeichen: K -IT 0261

Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team Deutschland Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 2487 ccm 222 PS / 163 KW bleifrei 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
18.06.2023	9059944800	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 55247079

Amtliches Kennzeichen: K -IT 0261

Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team Deutschland Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 2487 ccm 222 PS / 163 KW bleifrei 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	K-IT 261
Berichtsnummer :	0000000924768-DE968		
Referenznummer:	31178636		

Fahrzeugdaten

Toyota RAV4 (A5)(2019->) Hybrid 4x4 Team Deutschland

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	JTMR63FV00D524994	Laufleistung abgelesen:	63444 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	11.06.2026 15:26 21732 Krummendeich
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.Benzin/Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2487 ccm / 131 kW (178 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Red Mc.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	63424 / 03.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Dunlop	225/60/R18/-V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	225/60/R18/-V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Dunlop	225/60/R18/-V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	225/60/R18/-V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter