

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: CITROEN C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel Pack Sports Utility Vehicle 5-türig
1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	BT -KS 0040	Fahrgestell-Nummer:	VF72RHNP MN4271040
Vertrags-Nummer:	30691080	Erstzulassung:	12.07.2022
Internes KZ:	15044358	Kilometer-Stand:	43856
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

CITROEN C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel Pack Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-

Lackierung: Perla-Nera-Schwarz Metallic	Polsterung: Stoff Mica Grau	Telefontyp:
---	-----------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **19.277,31**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

16"-Ganzjahresbereifung mit Stahlfelgen und 3D-Radzierkappen STEEL & STYLE (195/60 R16)	210,08
Kälte-Paket 2	252,10
Metallic-Lackierung - Perla-Nera-Schwarz	462,18
Perla-Nera-Schwarz Metallic	0,00
Stoff Mica Grau	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **20.201,67**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **24.039,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 24.039,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CITROEN C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel Pack Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	138
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	183	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,50
Leergewicht (kg):	1254	zul. Gewicht (kg):	1795

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 30691080
Amtliches Kennzeichen: BT -KS 0040
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CITROEN C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel Pack Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.07.2026	9060004070	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
05.10.2025	9059963150	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
29.07.2025	9059953716	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
05.04.2024	9059884153	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite Riss Gehaeuse	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 30691080
Amtliches Kennzeichen: BT -KS 0040
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CITROEN C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel Pack Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	BT-KS 40
Berichtsnummer :	0000000933559-DE613		
Referenznummer:	31200438		

Fahrzeugdaten

Citroën C3 Aircross (08.2017->) Feel Pack

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF72RHNP MN4271040	Laufleistung abgelesen:	43856 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	22.07.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1199 ccm / 81 kW (110 PS) LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	34590 / 31.07.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	195/60/R16/93H 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	195/60/R16/93H 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	195/60/R16/93H 5.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	195/60/R16/93H 5.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel schwarz • Dachreling schwarz • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor) • Fahrassistenz-System Spurassistent (AFIL) • Fensterheber elektrisch hinten • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaanlage • Kopf-Airbag-System hinten • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar • Modellpflege • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht • Radstand 2604 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt • Sitz vorn links höhenverstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antischlupfregelung (ASR) • Außenspiegel anklappbar, beide
Unterschiedspiegel anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Unterschiedspiegel heizbar • Bordcomputer • Einparkhilfe hinten • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung • Fensterheber elektrisch vorn • Getriebe 6-Gang • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Lenkrad (Leder) • Mobile Online Dienste MirrorLink und AppinCar (Mirror Screen) • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP • Otto-Partikelfilter (GPF) • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung Stoff |
|---|--|

- Stop-Start-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Kälte-Paket
- Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz
- Sitzheizung vorn
- Style-Paket Weiß

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Delle	Lackieren
2.	Tür Hinten - Links	Beschädigt	Lackieren
3.	Tür Vorne - Links	Beschädigt	Lackieren
4.	Motorhaube	Delle	Sanft Instandsetzen
5.	Heckklappe	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Vorne - Rechts	Unfallschaden	Instandsetzen und Lackieren
7.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
8.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
9.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
10.	Felge Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair
11.	Felge Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
12.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Motor	Marderbiss /-schaden	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Delle - Lackieren



1. Seitenwand - Hinten - Links
Delle - Lackieren




1. Seitenwand - Hinten - Links
Delle - Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Lackieren




2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Lackieren




2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Lackieren



3. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Lackieren




3. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Lackieren




3. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Lackieren



3. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Lackieren



4. Motorhaube
Delle - Sanft Instandsetzen



4. Motorhaube
Delle - Sanft Instandsetzen




5. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



5. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Rechts
Unfallsschaden - Instandsetzen und Lackieren



6. Tür Vorne - Rechts
Unfallsschaden - Instandsetzen und Lackieren



6. Tür Vorne - Rechts
Unfallsschaden - Instandsetzen und Lackieren



6. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Instandsetzen und Lackieren



6. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Instandsetzen und Lackieren



7. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



8. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



8. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



8. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



8. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



9. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



9. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



9. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



10. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



10. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair




11. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



11. Felge Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



12. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



12. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



13. Motor
Marderbiss /-schaden - Erneuern